

Volvo V90 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Ultimate Bright
2022 - 186 kW / 253 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	YVIPWH1V4P1189708
Eerste registratie	12-07-2022
APK geldig tot	23-02-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	163.452 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	22-07-2026
Definitieve kilometerstand	163.452 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.969
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	19
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 Bouwjaar 2022	 Vermogen 186 kW / 253 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 163.452 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 16

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Apple CarPlay – Android Auto	Cruise control	
Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Panoramadak	Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming	Trekhaak	

Aanwezig bij voertuig 6

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes
Bandenreparatieset				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)

Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2027

Schades (12)

Schade extérieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade extérieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade extérieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Andere - Andere

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade extérieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Andere - Andere

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gescheurd

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Gepit

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-07-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
12-07-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
14-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
23-02-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterbank met armsteun en skiluiik
- achterbank verwarmd
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- achterrautverwarming
- achteruitrij assistent
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- aluminium interieur afwerking
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- audio installatie premium
- Autonomous Emergency Braking
- bagagedek
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots herkenning en activatie
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- comfortstoel(en)
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dakrails
- dimlichten automatisch
- dodehoekdetectie met correctie
- electronic climate control
- elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- elektrisch glazen panorama-dak
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- full-LED koplampen
- gelaagde zijruit(en)
- grootlichtassistent
- head-up display
- hill hold functie

hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	interieurklimaat vooraf instelbaar		
keyless entry	keyless start	knie airbag(s)	koplampen adaptief	koplampreiniging	LED achterlichten
LED dagrijverlichting	lederen bekleding	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 19"		
multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor voor en achter		
passagiersairbag	regensensor	rijstrooksensormet correctie	Roll Stability Control		
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar	sfeerverlichting	spraakbediening	start/stop systeem		
stuur multifunctioneel	stuur verwarmd	uitwijk assistent	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning	
vervolgbotsing preventie	volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen verwarmd	WiFi	zij airbag(s) voor	
zonnescrhem zijruiten					

