

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Functional Lang
2020 - 84 kW / 114 PK - Diesel - Handaeschakeld

Chassisnummer	WDF44760113605593
Eerste registratie	24-04-2020
APK geldig tot	25-04-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	146.280 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-08-2026
Definitieve kilometerstand	146.280 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	164
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [2](#)

- Airco
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig [2](#)

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 84 kW / 114 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 146.280 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2025

Schades (11)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Ingevreten vuil

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Vervuild

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Andere - Andere

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
20-04-2020		Importeur
24-04-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
27-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
25-04-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhanger assistent

achterklep

alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling
- bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor

Elektronisch Stabiliteits Programma

elektronische remkrachtverdeling

passagiersairbag
- tachograaf

tussenschot laag

zijschuifdeur rechts

zijwind assistent

