

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263866 ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

WAUZZZ8U5ER086978

Kennzeichen

Hersteller

Audi

Modell

Q3 (8UB)(06.2011->)

Untertyp

2.0 TDI quattro

Erstzulassung

05.05.2014

Laufleistung

120.911 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber

Fahrzeughalter

Auftragsnummer

Besichtigungsdatum

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Q3 (8UB)(06.2011->)	FIN:	WAUZZZ8U5ER086978
Untertyp:	2.0 TDI quattro	Erstzulassung:	05.05.2014
KBA:	0588 / ASO	Letzte Zulassung:	11.07.2018
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	120.911 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Maße in mm (LxBxH):	4.385 x 1.831 x 1.608
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	130 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart:	Manuell	Lackfarbe:	Amalfiweiss
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Antriebsart:	Allradantrieb	Polsterfarbe:	Schwarz-schwarz
Leergewicht:	1.660 kg	Polsterart:	Stoff Energie
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.185 kg	Scheckheftgepflegt:	Nicht gepflegt
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	SUV		

Anzahl Vorbesitzer

unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Allradantrieb permanent (70401), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel asphärisch, rechts (15700), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bremsanlage mit Rekuperationssystem (40320), Bremsassistent (40799), Dachreling (Aluminium) (16203), Dynamik-Fahrwerk (42095), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (70603), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Getriebe 6-Gang (75205), Glanz-Paket (2809), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 4-türig (10004), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung (69502), Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI (96616), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Radstand 2603 mm (71312), Reifen-Reparaturkit (68802), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung elektronisch gesteuert (69801), Start/Stop-Anlage (77601), Wegfahrsperr (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) (14204), Audi Drive Select (42613), Ausstattungs-Paket: S line Selection (3209), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik (15204), Dachhimmel Stoff, schwarz (27805), Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) (25798), Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) (13120), Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay (25809), Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige (26179), Innenlicht-Paket LED (3915), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen (28809), Komfort-Paket (1505), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (33401), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion (69304), Metallic-Lackierung (11000), Radioempfang digital (DAB) (24109), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Seitenairbag hinten (26906), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie (30516), Sportsitze vorn (31901), Wendeladeboden (Ladeboden) (27695)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	14.100 km / 323 Tag(e)
Nächste HU	12.2026

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Semperit (Winter) Leichtmetall	215/65 R 16 98 H	7 mm In Ordnung	
R Semperit (Winter) Leichtmetall	215/65 R 16 98 H	7 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Semperit (Winter) Leichtmetall	215/65 R 16 98 H	8 mm In Ordnung	
R Semperit (Winter) Leichtmetall	215/65 R 16 98 H	8 mm In Ordnung	
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Goodride (Sommer) Leichtmetall	235/50 18 97 V	3 mm Verschlissen	
R Goodride (Sommer) Leichtmetall	235/50 18 97 V	3 mm Verschlissen	
Achse 2			
L Goodride (Sommer) Leichtmetall	235/50 18 97 V	4 mm Verschlissen	
R Goodride (Sommer) Leichtmetall	235/50 18 97 V	3 mm Verschlissen	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:
Untersuchungsergebnis:

von 120,00 µm bis 180,00 µm

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Tür hinten rechts	217,00 µm
Tür vorne rechts	204,00 µm

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Sommerreifen	Verschlissen /
2	Hinterachse und Querlenker	Korrosion
3	Stoßfänger vorne	Lackablösung
4	Tür vorne rechts	Blende verformt
5	Stoßfänger hinten / Spoilerlippe	Abschürfung
6	Tür hinten links	Korrosion
7	Scheinwerfer rechts	Kleine risse
8	Kotflügel vorne rechts	Delle
9	Seitenwand hinten links	Delle
10	Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb	Abschürfung
11	Dach	Delle

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 2



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten links

Bild 4



Übersichtsbild Innenraum

Bild 5




Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13




Zusätzlicher Radsatz

Bild 14



Bild 15



Sonstiges

Bild 16




Bild 17




Bild 18



Bild 19



Bild 20




Bild 21



Bilder Feststellungen

Bild 22



Nr.: 1

Bauteil: Sommerreifen

Beschädigungsart:


Verschlissen

Reparaturweg:

Bild 23



Bild 24



Nr.: 2

Bauteil: Hinterachse und
Querlenker

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 25




Bild 26



Nr.: 3

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Lackablösung

Reparaturweg:

Bild 27




Nr.: 4

Bauteil: Tür vorne rechts

Beschädigungsart: Blende
verformt

Reparaturweg:

Bild 28



Nr.: 5

Bauteil: Stoßfänger hinten /
Spoilerlippe

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 29



Nr.: 6

Bauteil: Tür hinten links

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31




Nr.: 7

Bauteil: Scheinwerfer rechts

Beschädigungsart: Kleine risse

Reparaturweg:

Bild 32




Nr.: 8

Bauteil: Kotflügel vorne rechts

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bild 33



Nr.: 9

Bauteil: Seitenwand hinten
links

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bild 34



Bild 35



Nr.: 10

Bauteil: Sitz vorne links /
Sitzbezug oberhalb

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 36



Nr.: 11

Bauteil: Dach

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bilder Lackmessung

Bild 37



Tür hinten rechts: 217µm

Bild 38



Tür vorne rechts: 204µm