

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10 ⁻¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10 ⁻¹ km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):		- Wh/km
Elektrische Reichweite		- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		153 Wh/km

Elektrische Reichweite	307	km
Elektrische Reichweite innerorts	426	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC,weighted)		- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)		- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)		- km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 155/60 R20 80Q 5Jx20 ET43 2: 175/55 R20 89Q 5 1/2Jx20 ET53* 1/2: 155/70 R19 84Q 5Jx19 ET43* 1: 155/70 R19 84Q 5Jx19 ET43 2: 175/60 R19 86Q 5 1/2Jx19 ET53* 1/2: 155/70 R19 88Q M +S 5Jx19 ET28 / 5Jx19 ET43*		



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000594
VVS	00059 4	TSN	BSI
DE 00 001061 WBY8P210107K74659 2815386			



WBY8P210107K74659

Der Unterzeichner:	
Jean-Philippe Parain	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW i
0.2	Typ: BMW i1
	Variante: 8P21
	Version: 0AW40000
0.2.1	Handelsbezeichnung: i3
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0010414-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: -
0.2.3.3	PEMS-Familie: -
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0010239-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
unter dem rechten Vordersitz	
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
-	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBY8P210107K74659
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-02-18
mit dem in der am 2021-05-06	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*1213*13	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden	
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	
RECHTSVERKEHR, in denen	
METRISCHE EINHEITEN	
für das Geschwindigkeitsmessgerät und	
METRISCHE EINHEITEN	
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München	21.02.2022
(Ort)	(Datum)
	
(Unterschrift)	Leiter Vertrieb
	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale							
1. Anzahl der Achsen:	2 und Räder: 4						
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
1	Achse 2 -						
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert							
Hauptabmessungen							
4. Radstand:	2570 mm						
5. Länge:	4011 mm						
6. Breite:	1775 mm						
7. Höhe:	1598 mm						
Massen							
13. Masse in fahrbereitem Zustand:	1345 kg						
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1367 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	1710 kg						
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 770 kg						
	Achse 2: 965 kg						
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg						
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3 Zentralachsanhängers:	- kg						
18.4 Ungebremsten Anhängers:	- kg						
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	- kg						
Antriebsmaschine							
20. Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG						
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	IB1P25B						
22. Arbeitsverfahren:	-						
23. Reiner Elektrobetrieb:	Ja						
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-						
25. Hubraum:	- cm³						
26. Kraftstoff: Elektro	26.1 Mono fuel						
27. Höchstleistung							
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW bei - min⁻¹						
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):	125.00 kW						
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	75.00 kW						
28. Getriebe (Typ):	-						
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes		9.665					

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h							
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:		1. 1571 mm	2. 1576 mm				
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 155/70 R19 84 Q		5,0Jx19/ET43		B C1			
2: 155/70 R19 84 Q		5,0Jx19/ET43		B C1			
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -							
Aufbau							
38. Code des Aufbaus: AA							
40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS							
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts							
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4							
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:				- dB(A)			
bei Motordrehzahl:				- min⁻¹			
Fahrgeräusch:				66.00 dB(A)			
47. Abgasnorm: AX							
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:				1431 kg			
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀				109.1 N			
47.1.3.1 f ₁				1.01 N/(km/h)			
47.1.3.2 f ₂				0.02788 N/(km/h)²			
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:				3b			
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:				0			
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:				nein			
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2018/1832AX							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel					
CO:		mg/km					
THC:		mg/km					
NMHC:		mg/km					



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Reifen VA Rissig



Bild 18 : Reifen VA Rissig

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.04.2022	Letzte Zulassung	07.04.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW i	Typ / Verkaufsbez.	i3 (120 Ah)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY8P210107K74659
HSN / TSN	0005 / BSI	Schlüssel-Nr.	10139354
Km-Stand abgelesen	38638	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	75	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 3
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / B85
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	155 / 70 R 19 84 Q	Bridgestone / Ecopia EP 500 *	S / S	2 mm
rechts	155 / 70 R 19 84 Q	Bridgestone / Ecopia EP 500 *	S / S	2 mm
2 links	155 / 70 R 19 84 Q	Nankang / econex	S / O	4 mm
rechts	155 / 70 R 19 84 Q	Nankang / econex	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2026			

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden Professional (3-phasig), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, BMW Controller, Connected eDrive Services, ConnectedDrive Services, Dynamic Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten, Oberfläche Karbon, schwarz, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheinwerfer, Gepäckraumabdeckung, klappbar, Getriebe: Integriertes Differentialgetriebe, Grundausstattung "i3", Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, schwarz, Bremsleuchte integriert, Hochvoltbatterie, Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display, Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro, Intelligenter Notruf, Klimaanlage, Kopfstützen für 4 Sitzplätze, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel (Mode 2) für Haushaltssteckdosen, Ladekabel-Zubehör (Mode 3), Ladeklappe in Seitenwand hinten, rechts, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Paket: BMW i Interieurdesign Atelier, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Radio: Professional, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprecher, 4 Stück, Radiozubehör: Stabantenne, Radiozubehör: USB-Anschluss in Mittelkonsole, Räder: 19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427, BMW EfficientDynamics, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Seitenscheiben, hinten: Panoramaglasscheiben in Fondtüren, feststehend, Servotronic, Sitze: Rücksitzbank, 2-sitzig, Sitze: Rücksitzlehne 2-teilig, umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung, Verglasung: Frontscheibe mit Graukeil, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmepumpe, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.03.2026 bei Kilometerstand 36.510
nächste Wartung:	am 03 / 2028

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Felge hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 15, 16)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	2 mm	SS
vorne rechts	2 mm	SS
Legende	S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O Original	