

Standplatz: _____

22.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	RW -JB 0134E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJE812DNJ105133
Vertrags-Nummer:	75156081	Erstzulassung:	29.06.2022
Internes KZ:	15051777	Kilometer-Stand:	72902
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt

Polsterung: Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

34.019,14

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

AHK abnehmbar	915,97
Assistenz-Paket+	966,39
Dark Knight Mineraleffekt	0,00
Elektrische Heckklappe	0,00
Funktions-Paket	0,00
Hyundai Smart Sense+	0,00
KRELL Soundsystem	0,00
LED-Grilldesign-Paket	0,00
Lackierung Phantom Black Mineraleffekt	0,00
Leder Schwarz	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Navigations-Paket	0,00
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Prime-Paket	7.100,84
Sitz-Paket	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

44.556,96

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

53.022,78

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

54.890,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 75156081
Amtliches Kennzeichen: RW -JB 0134E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
15.02.2025	9059926006	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Stoßstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 75156081
Amtliches Kennzeichen: RW -JB 0134E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.05.2023	14994	Wartungszusatzumfänge
04.05.2023	14994	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Wartungsnachweis Digital




Bild 8 : Wartungsnachweis Serviceheft




Bild 9 : Wartungsnachweis Serviceheft



Bild 10 : Motorraum



Bild 11 : Unterboden




Bild 12 : Kofferraum



Bild 13 : Pannenset



Bild 14 : Reifenfülldichtmittel



Bild 15 : Anhängerkupplung



Bild 16 : Fahrbereifung



Bild 17 : Armaturenbrett rechts zerkratzt,




Bild 18 : Wahlhebelschalter R Chrom quellt,



Bild 19 : Kotflügel vorne links Lackierung, fleckig, smart repair



Bild 20 : Türkante vorne links zerkratzt, auslegen polieren,



Bild 21 : Türseitenverkleidung vorne links zerkratzt, Minderwert



Bild 22 : Türrahmen vorne links, eingedellt, drücken



Bild 23 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Sitzbezug vorne links Lackablösung,



Bild 25 : Stossfänger hinten zerkratzt,




Bild 26 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Türe hinten rechts zerkratzt, auslegen polieren,



Bild 29 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 30 : Türrahmen vorne rechts zerkratzt, auslegen polieren,



Bild 31 : Fahrzeugzeugaufbereitung, Kratzer Anhaftung,




Bild 32 : Fahrzeugzeugaufbereitung, Kratzer Anhaftung,



Bild 33 : Fahrzeugzeugaufbereitung, Kratzer Anhaftung,

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Angelo di Di Filippo
Tel. direkt 0761 45206-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

RW JB134E

FIN

TMAJE812DNJ105133

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
07.07.2026, per Mail.
07.07.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Angelo Di Filippo bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg, Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
07.07.2026
Vertragsnummer 75156081
Auftragsnummer ELSRM004799
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.437,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.888,25 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.921,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.454,63 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 279 µm bis 310 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich,

Wartung demnächst fällig,

Daten der letzten Wartung vom Serviceheft übernommen,

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.06.2022	Letzte Zulassung	29.06.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ105133
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	72902	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Phantom Black / Uni	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung


Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01.10.2025 bei Kilometerstand 59.823
nächste Wartung:	am 10 / 2026 bei Kilometerstand 74.823
bis Wartung verbleiben:	1.919 km oder 84 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Armaturenbrett rechts zerkratzt, (Bild 17)	500,00	595	100	-500,00	-595
2. Wahlhebelschalter R Chrom quellt, (Bild 18)	442,86	527	100	-442,86	-527
3. Fahrzeugzeugaufbereitung, Kratzer Anhaftung,, polieren (Bild 31, 32, 33)	126,05	150	100	-126,05	-150
4. Türseitenverkleidung vorne links zerkratzt, Minderwert, erneuern (Bild 21)	142,86	170	100	-142,86	-170
5. Stossfänger hinten zerkratzt,, erneuern (Bild 25)	484,87	577	100	-484,87	-577
6. Türrahmen hinten rechts zerkratzt, auslegen polieren,	16,81	20	100	-16,81	-20
7. Türrahmen vorne rechts zerkratzt, auslegen polieren, (Bild 30)	16,81	20	100	-16,81	-20
8. Türkante vorne links zerkratzt, auslegen polieren, (Bild 20)	16,81	20	100	-16,81	-20
9. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 29)	202,52	241	50	-101,68	-121
10. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27)	463,87	552	50	-231,93	-276
11. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)	202,52	241	50	-101,68	-121
12. Tür vorne links, eingedellt, drücken	52,10	62	100	-52,10	-62
13. Kotflügel vorne links Lackierung, fleckig, smart repair (Bild 19)	52,10	62	100	-52,10	-62
14. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	2.888,25	3.437		-2.454,63	-2.921

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzbezug vorne links Lackablösung, (Bild 24)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Angelo di Di Filippo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.