

Fiat

SCUDO 1.5 MULTIJET FOURGON PRO LOUNGE

VIN: VXFVFEHS7NZ065347




Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 15/09/2022	Odomètre 69296 km
Couleur -	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Fourgon		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Trappe de garniture / Avant Droit	Manquant	Echange
			
002	Jante / Avant Droit Matériau : Acier / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Enfoncement	Smart repair
			
003	Volant / - Matériau d'habitacle : Cuir/similicuir	Déchiré	Smart repair



004

Bas de pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



005

Couverture d'assise de siège / Avant Gauche
Matériau d'habitacle : Tissu

Brûlé

Smart repair



006

Phare / Avant Gauche

Cassé

Echange



007

Haut de pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



008

Aile / Avant Gauche

Enfoncement

Réparation



009


Coquille de rétroviseur / Gauche

Rayure

Peinture



010	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
 			
011	Baguette de panneau / Gauche	Rayure	Peinture
 			
012	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation
  			
013	Bloc feu (d'aile) / Arrière Gauche	Cassé	Echange
 			
014	Charnière de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
 			
015	Porte / Arrière Gauche	Malfaçon	Réparation
  			
016	Monogramme de hayon/malle / Arrière Gauche	Manquant	Echange

				
017	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	
				
018	Monogramme de porte / Arrière Droit	Manquant	Echange	
				
019	Bloc feu (d'aile) / Arrière Droit	Cassé	Echange	
				
020	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Echange	
				
021	Pavillon / -	Enfoncement grêle	Réparation	
				
022	Panneau latéral / Droit	Enfoncement	Réparation	
				

023	Porte / Droit	Enfoncement	Réparation
			
024	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
025	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
026	Baguette de porte / Avant Droit	Manquant	Echange
			
027	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
028	Couverture d'assise de siège / Avant Droit Matériau d'habillage : Tissu	Taché	Nettoyage
			
029	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement grêle	Réparation



030	Entrée de porte / Droit	Enfoncement	Réparation
			

Éléments amovibles

- ☒ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plaque arrière
- ☒ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☒ Cric
- ☐ Filet de séparation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	FIRESTONE	215 / 60 / 17 / Tous	9.7 mm
Avant Droit	FIRESTONE	215 / 60 / 17 / Tous	9.8 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Tous	8.8 mm
Arrière Droit	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Tous	8.6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation




Spare Tyre



Vin



Trappe de garniture / Avant Droit / Manquant



Trappe de garniture / Avant Droit / Manquant



Jante / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Enfoncement



Volant / - / Déchiré



Volant / - / Déchiré



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Couverture d'assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Couverture d'assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Phare / Avant Gauche / Cassé



Phare / Avant Gauche / Cassé



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Baguette de panneau / Gauche / Rayure



Baguette de panneau / Gauche / Rayure



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Bloc feu (d'ail) / Arrière Gauche / Cassé



Bloc feu (d'ail) / Arrière Gauche



Charnière de porte / Arrière Gauche / Rayure



Charnière de porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Monogramme de hayon/malle / Arrière Gauche / Manquant



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Monogramme de porte / Arrière Droit / Manquant



Bloc feu (d'aile) / Arrière Droit / Cassé



Bloc feu (d'aile) / Arrière Droit / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Panneau latéral / Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Avant Droit / Manquant




Baguette de porte / Avant Droit / Manquant




Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Couverture d'assise de siège / Avant Droit / Tâché



Couverture d'assise de siège / Avant Droit / Tâché



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Entrée de porte / Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Droit / Enfoncement