Fopertek
PART OF CED GROUP



**6 de octubre de 2025**

## STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

| NUMERO DE EXPEDIENTE : | | | 9514823665 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE ORDEN DE SERVICIO | | | |
| VERIFICACION | PÉRDIDA TOTAL | ✔ TASACION | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | |
| MATRICULA | 4172MDT | COLOR | BLANCO-BRILLO BARNIZADOS |
| MARCA Y MODELO | DS - NUEVO DS 7 BLUEHDI 130 AU | FECHA 1ª MATRICULACION | 03/02/2023 |
| VIN | VR1JCYHZUNY642788 | KILOMETROS | 123.331 |
| TIPO VEHICULO | TURISMO | FECHA ULTIMA ITV | |
| DATOS DEL EXPEDIENTE | | | |
| CONCESIONARIO | MARCOS AUTOMOCION DS/CITROEN | | |
| DIRECCION | CARRETERA.OCAÑA ESQ.AVDA.MARE NOSTRUM 2 | | |
| LOCALIDAD | ALICANTE | PERSONA QUE ATENDIO | ASESOR COMERCIAL |
| FECHA PERITACION | 06/10/2025 | | |

## 1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS** | **FVOL_FOTOS VOLANTE** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 1 | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 2 |
|  |  |
| FSALP_FOTOS SALPICADERO | FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS |



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 3



FLLAN_FOTOS LLANTAS






FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 4




FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA

| | |
|---|---|
|  |  |
| FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA | FMLTRO_FOTOS MALETERO |
|  |  |
| FCOKCOMB_FOTOS COKPIT_COMBINADO | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 5 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| FTRAS_FOTOS TRASERA | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 6 |
|  |  |
| FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 7 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 8 | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 9 |
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 10 | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 11 |




FDEL_FOTOS DELANTERA




FFLTD_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA




FFLTI_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA





Foto documentación 1




Foto documentación 1





Foto documentación 1





**Foto documentación 1**