MACADAM








KIA Ceed Tourer: 7307-MJK

Vinnumber:	**U5YH5812APL160378**	Versionname:	**Tourer 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive familiar 88kW 5P manual**
First Registrationdate:	**24/07/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**141009**	Power Kw:	
Bodytype:	**Break**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Central consol F	
Number keys remote	**2**	Luggage cover	
Windows electric F		Rear parking sensors	
Windows electric R		Roof bar alu	
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Autom climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**205/55/16/91 V**			
	Fr.L.	**Goodyear: 5 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 5 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**205/55 R 16 91 V**
Tyre size FR	**205/55 R 16 91 V**
Tyre size RL	**205/55 R 16 91 V**
Tyre size RR	**205/55 R 16 91 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Boot lid covering R, Scratch(es), Replace




Interior, Dirty, Cleaning





Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Interior, Worn, Acceptable




Outer door handle RL, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RL, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim RR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Alloy rim FR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper moulding R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check










ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	KIA	Matrícula	7307-MJK
Modelo	Ceed Tourer	VIN	U5YH5812APL160378
Versión	Tourer 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive familiar 88kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
15/12/2023	Rev. 15.000 kms	19446	TALLERES MANSOTUR S.L.
12/04/2024	Lampara Luz Diurna DI, Lampara Posicion TI, Rev. 30.000 kms	36689	TALLERES MANSOTUR S.L.
02/09/2024	Rev. 60.000 kms	56018	TALLERES MANSOTUR S.L.
18/12/2024	Ecotasa - N2, Goodyear / 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF, Sustitucion y kit de montaje	70757	NEUMÁTICOS SOLEDAD (MALAGA)
07/01/2025	Pila Mando, Rev. 75.000 kms, varios	73739	TALLERES MANSOTUR S.L.
16/01/2025	varios	75041	TALLERES CARRION S.L.
31/01/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 541403-EfficientGrip Performance, Sustitucion y kit de montaje	77350	NEUMÁTICOS SOLEDAD (MALAGA)
15/05/2025	Aceite motor - 00W20 API, Anticongelante, Arandela / tapón cárter - ACKOJA - Rec.Plat. GIRA, Diferencia precio tipo de aceite, Filtro aceite - MAHLE - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Filtro antipolen, Lámpara antiniebla tr iz, Lámpara dr matrícula, Lámpara intermitente lat dr, Líquido frenos - DOT3 OEM - Nueva, Líquido lavaparabrisas, Rellenar Anticongelante, Rellenar Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 90000 KM, Sustituir Diferencia precio tipo de aceite, Sustituir Lámpara antiniebla tr iz, Sustituir Lámpara dr matrícula, Sustituir Lámpara intermitente lat dr, Tasa de gestión de aceites usados	90517	TALLERES MANSOTUR S.L.
23/05/2025	Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. GIRA, Sustituir Pastillas freno dl, Verificar Diagnosis, Verificar Disco freno dl	91456	TALLERES MANSOTUR S.L.
21/10/2025	Aceite motor - 00W20 API, Anticongelante, Arandela / tapón cárter - AJUSA - Rec.Plat. GIRA, Disco freno dl dr - HELLA - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Disco freno dl iz - HELLA - Rec.Plat.	107538	TALLERES MANSOTUR S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	GIRA - Nueva, Filtro aceite - MAHLE - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Líquido lavaparabrisas, Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. GIRA, Rellenar Anticongelante, Rellenar Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 105000 KM, Sustituir Disco freno dl iz / Sustituir Disco freno dl dr, Sustituir Pastillas freno dl, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Diagnosis		
17/03/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Anticongelante, Arandela / tapón cárter - AJUSA - Rec.Plat. EuroTaller, Escobilla dr limpiaparabrisas, Escobilla iz limpiaparabrisas, Filtro aceite - MAHLE - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Filtro aire - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Filtro antipolen - BIONICO - Nueva, Importe de pago por uso, Lámpara dr matrícula, Lámpara iz marcha atrás, Líquido frenos - DOT3 OEM - Nueva, Líquido lavaparabrisas, Rellenar Anticongelante, Rellenar Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 120000 KM, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Lámpara dr matrícula, Sustituir Lámpara iz marcha atrás, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Diagnosis	125066	TALLERES MANSOTUR S.L.
04/08/2026	Aceite motor - 00W20 API, Ajustar faros LED, Anticongelante, Arandela / tapón cárter - AJUSA - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - Nueva, Importe de pago por uso, Lámpara dr matrícula, Lámpara largo alcance faro iz, Líquido lavaparabrisas, Rellenar Anticongelante, Rellenar Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 135000 KM, Sustituir Lámpara dr matrícula, Sustituir Lámpara largo alcance faro iz, Tasa de gestión de aceites usados	140305	TALLERES MANSOTUR S.L.