

MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U97RN068177




Descrizione

Targa	Data immatricolazione 26/03/2025	Odometro 44656 km
Colore -	Anno 2024	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	Chilometraggio ultima manutenzione 0 km	Data prossima revisione -
Data prossima manutenzione -	Chilometraggio prossima manutenzione 0 km	Livello carburante -





Meccanica

Problema di avviamento del motore No	Non marciante No
---	---------------------

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione

		
002	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga Smart repair
		
003	Paraurti / Anteriore	Riga Riparazione
		
004	Spoiler / Anteriore	Scheggia Sostituzione
		
005	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza Riparazione
		
006	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa Riparazione
		
007	Porta / Posteriore Sinistro	Riga Riparazione
		

008	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
  			
009	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
    			
010	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
  			
011	Vetro fanale posteriore (paraurti) / Posteriore Sinistro	Scheggia	Sostituzione
 			
012	Portello / -	Riga	Riparazione
 			
013	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
 			
014	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 17 / All Seasons	4.3 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 17 / All Seasons	4.1 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 17 / All Seasons	5.3 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 17 / All Seasons	4.3 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation




Spare Tyre




Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Scheggia




Spoiler / Anteriore / Scheggia




Spoiler / Anteriore / Scheggia



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Riga




Porta / Posteriore Sinistro / Riga




Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Vetro fanale posteriore (paraurti) / Posteriore Sinistro / Scheggia



Vetro fanale posteriore (paraurti) / Posteriore Sinistro / Scheggia



Portello / - / Riga



Portello / - / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga