


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	28/06/2021	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	62 997 km
Modelo	N 3008 Roadtrip PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 3.2 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 3.2 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 3.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 3.0 mm

Daños externos

2



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

3



Elemento	Lámina superior de parag.
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Piloto TR de paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

8



●

●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

9



●

●

Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



●

●

Elemento	Moldura cromada de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Cojín de cuero
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Agujereado
Comentarios	-

Otros Daños

4



Elemento	Brazos limpia-parabrisas
Posición	Trasero
Daños	Falta
Comentarios	-

5



Elemento	Escobilla
Posición	Trasero
Daños	Falta
Comentarios	-

12



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Arrancado con booster.
Testigo revision
Vehículo sucio