DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKUSHNEK PW009995	Date d'immatriculation	14/02/2023	Couleur	BLEU VOLTAIQUE
Marque	OPEL	Immatriculation	GM-535-DM	Odometre	18 665 km
Modèle	Mokka GS 1.2 Turbo 100ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	BTV CASTELNAU



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✗
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.9 mm

Continental 215/60/17 H Eté 4.7 mm



Continental 215/60/17 H Eté 5.2 mm

Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

DEKRA Automotive Solutions

2



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VTS
PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.7 Mm
PneuARG Continental 215/60/17 H 5.2 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 4.5 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.9 Mm