Voertuig rapport

Taxatiedatum: 19-10-2026

Dacia Dokker 1.5 dCi 75 Essential
2019 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	UU18SDPH561668012
Eerste registratie	28-06-2019
APK geldig tot	09-09-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	218.257 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	19-10-2026
Definitieve kilometerstand	218.257 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Motorinhoud	1.461
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	108
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	55 kW / 75 PK	Diesel

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	218.257 km	Ja

Opties & accessoires 4

Airco | Armsteun voor | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2024

Schades (18)

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter


Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Ook stootlijst manco

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Ook stootlijst manco

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Wieldop krassen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Ook stootlijst manco

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor








Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Wieldop krassen

Schade interieur - Voorstoel links





Soort schade
Slijtage
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte







Soort schade
Slijtage
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch






Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
tijdens beperkte testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd, zoals een bijgeluid draagarm linksvoor en diverse storingen in geheugen


---

Technische schade - Technisch









Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Diverse storingsmeldingen in display.

Exterieur opmerking	12 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
06-06-2019		Importeur
28-06-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
27-07-2019		Autobedrijf
20-09-2019		Fleetowner
02-07-2024		Particulier
04-07-2024		Autobedrijf
19-10-2024	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
09-09-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | bestuurdersairbag | Brake Assist System | buitenspiegels van binnenuit verstelbaar | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie | start/stop systeem | stuurbekrachtiging | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts

Extra foto's