


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110304641



Identification du véhicule

Réf. client 1185538682-5013374036 Immatriculation [REDACTED]
 Marque PEUGEOT Date 1ère M.C. 28/09/2023
 Modèle 208 2 Km. compteur 15477
 Version
 N° de châssis VR3UPMHDP5120405



Date & lieu de restitution

Date
 Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
 Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
 Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	0,00 €

75253000

Pare-chocs AR

Griffe(s)

Lustrage

