

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Focus 1,5 EcoBlue 88kW Cool & Connect Tur. A. Kombi5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,300	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,90
Leergewicht (kg):	1479	zul. Gewicht (kg):	2035

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 24473080
Amtliches Kennzeichen: D -K 2287
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue 88kW Cool & Connect Tur. A. Kombi5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.11.2024	9059911079	Fremdverschulden	Motorhaube Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Frontgrill komplett Delle Kennzeichen vorne Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
19.11.2024	9059910456	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 24473080
Amtliches Kennzeichen: D -K 2287
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue 88kW Cool & Connect Tur. A. Kombi5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
22.01.2024	33436	Inspektion und Wartung
15.11.2024	63353	Inspektion und Wartung
15.11.2024	63353	Bremsflüssigkeitswechsel
23.05.2025	96208	Inspektion und Wartung
22.07.2025	124664	Inspektion und Wartung
22.12.2025	150864	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.12.2025	150864	Inspektion und Wartung
22.12.2025	150864	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-K 2287
Berichtsnummer :	0000000920381-DE968		
Referenznummer:	31186324		

Fahrzeugdaten

Ford Focus Turnier (CGE)(2018->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0PXXGCHPNB00320	Laufleistung abgelesen:	170001 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.10.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	20.05.2026 50259 Pulheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 88 kW (120 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	150864 / 11.12.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/-H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/-H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/-H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/-H 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/96W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/96W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/96W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/96W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Chromeinfassung Seitenscheiben • Dachreling (Aluminium) • Dimmer Instrumentenbeleuchtung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fahrassistenz-System: Post-Collision-System • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf • Farbdisplay (8 Zoll) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung • Fußmatten Teppich • Gepäckraumabdeckung / Rollo 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink) • Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC) • Bord-/Verbrauchscomputer • Dachhimmel Stoff • Dachspoiler Wagenfarbe • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Farbdisplay für Bordcomputer • FordPass Connect inkl. eCall • Fußmatten Velours - vorn • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage



- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lackierung Race-Rot
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen 205/60 R16 ..H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbremse hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Laderaumboden verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen, schwarz)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende verbindet mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

Sonderausstattung

- **Komfort-Paket**
KeyFree-System, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Klimaautomatik 2-Zonen, Power KeyFree-Startfunktion, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- **Gepäckraum-Abtrennung (Netz)**
- **Sonderlackierung Frost-Weiß**
- **Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink**
Audiobedienung am Lenkrad, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Farbdisplay (8 Zoll), Radioempfang digital (DAB), 6 Lautsprecher, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, Ford SYNC 3 mit Navigation
- **Sitzheizung vorn**

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtdickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*11.12.2025 150864 km 17.07.2025 124664 km 12.03.2025 96208 km 11.10.2024 63353 km 07.12.2023 33436 km Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Heckdeckelverkleidung	Beschädigt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
5.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen
6.	Wartung über 3436 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



3. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter