



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro /



Parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Faro / Anteriore Destro / Riga



Faro / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa

Foto



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



010

Parafango / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



011

Porta / Anteriore Destro

Riga

Riparazione



012

Parafango / Anteriore Destro

Rientranza

Accettabile



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	UNIROYAL	215 / 50 / 17 / Invernale	7.5 mm
Anteriore Destro	UNIROYAL	215 / 50 / 17 / Invernale	7.5 mm
Posteriore Sinistro	UNIROYAL	215 / 50 / 17 / Invernale	7.5 mm
Posteriore Destro	UNIROYAL	215 / 50 / 17 / Invernale	7.5 mm

Commenti

003	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair
 			
004	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
 			
005	Faro / Anteriore Destro	Riga	Accettabile
 			
006	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
  			
007	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
 			
008	Parafango / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
 			
009	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione

Ford

FOCUS ESTATE SW ITALY ONLY ESTATE ST

TELAID: WF0PXXGCHPNA30440



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 20/03/2023	Odometro 105169 km
Colore	Anno	Selle ria
-	-	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
-	-	-
Tipo veicolo Autovettura	Potenza massima 125 HP	

Dettagli della dichiarazione

Data dichiarazione
29/07/2026Data approvazione perizia
29/07/2026

Danni & Operazioni

#	Ele mento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair
			
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Accettabile
			