INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	3049MLD / WMW41BT0X03R88485 / 3R88485

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	MINI COUNTRYMAN F60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	MINI COUNTRYMAN F60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	103.476

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3049MLD | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BF GOODRICH	225/55/17	101	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/17	101	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/17	101	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/17	101	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	22/10/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	segunda llave telemando falta		

Daños no valorables:

3049MLD | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

3049MLD | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

3049MLD | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo alfombras piso	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	135,65	10,00	128,63 €
2. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	249,98	10,00	228,06 €
3. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	49,95	10,00	44,95 €
4. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	317,33	10,00	285,59 €
5. Neumático tr iz - PIRELLI - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	176,71	10,00	176,74 €
6. Neumático tr dr - PIRELLI - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	176,71	10,00	176,74 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR	1.00 h.	0.91 h.	1.33 h.	5,63	0,00		130,37 €
8. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
9. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			3.50 h.	14,82	0,00		149,57 €
12. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.67 h.	2,84	0,00		28,63 €
14. Aleta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
15. Faro dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.554,67 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3049MLD | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,49 h.	134,35 €
Total material pintura	-	30,36 €
Total Mano de Obra Pintura	7,17 h.	276,03 €
Total Recambios	-	995,70 €
Descuento recambios aplicado	-	110,63 €
Total Faltantes	-	0,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

3049MLD | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	118,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


MINI
E 3049 MLD


3049 MLD


3049 MLD
COOPER D
COUNTRYMAN


MINI
E 3049 MLD
COOPER
COUNTRYMAN






km/h
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
P
START STOP
13:00
40 km
+21.5 °C
103476
1453.1
READY
rpm X 1000
OFF
1
2
3
4
5
6
0.0
1/2
0








MINI

WMW41B10X03R88485

3049MLD

MINI COOPER
GREY
DIESEL



Another Bluetooth process is in progress.

MODE


ZERO
OFF
ON
9.25
inch/mm


428
MINI
EcoContact6


MINI


ZERO
OFF
ON
1.65
inch/mm








SPORT
MINI


MINI


MINI


MINI




Manheim


Marbaem


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
ECOCONT


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE