

PEUGEOT

208

Information véhicule

Marque:

Boîte de vitesses:

Modèle:

Type de carburant:

Version:

Kilométrage:

PEUGEOT

MAN 5 VIT

208

Essence

208 FL E110 ALL BUS

123611 km

Plaque d'immatriculation:

Couleur de la carrosserie:

NIV:

Puissance:

Première immatriculation

Nombre de portes:

VF3CCHNZ6HT070084

81 kW

20/11/2017

Résumé des dommages

Arrière

Avant

Droite

Gauche

Intérieur

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommages

Capot
Griffe(s)
Peindre
Avant




Coffre / hayon
Griffe(s)
Peindre
Arrière



Intérieur

Tache
Nettoyer
Intérieur



Joint de coffre/hayon

Déchirure
E - Remplacer
Arrière



Pare-chocs AR

Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière




Pare-chocs AV

Mauvaise réparation
Peindre
Avant



Porte ARG
Griffe(s)
Acceptable
Gauche



Porte AVD
Griffe(s)
Peindre
Droite



Porte AVG
Griffe(s)
Peindre
Gauche



Tapis de sol AV
Déchirure
Smart repair
Intérieur



Volant
Cassé
E - Remplacer
Intérieur



Pneus		
	Avant Gauche	
	Eté	
	195/55/16/87/V	
	Autre	
	6,0 mm	
	Avant Droite	
	Eté	
	195/55/16/87/V	
	Autre	
	5,7 mm	
	Arrière Gauche	
	Eté	
	195/55/16/87/V	
	Autre	
	7,5 mm	
	Arrière Droite	
	Eté	
	195/55/16/87/V	
	Autre	
	8,0 mm	

Contrôles			
Cache bagages	Oui	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non	Certificat immatriculation (original)	N/A
Cric	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Nbre clés télécommandes	1	Nbre clés total	2
Nbre sièges	5	Niveau carburant	75
Nombre appuis-têtes	5	Roue de secours	Oui
Stockage GPS	Oui	Stockage GPS	HD
Type de jantes (montées)	Tôle		

Détails du NIV		
Accoudoir central AV	Aide au stationnement AR	Air conditionné automatique bi-zone
Airbags frontaux conducteur et passager	Airbags latéraux	Airbags rideaux
Antiblocage de roues ABS	Appuie-tête AR virgule	Assistance au freinage d'urgence (AFU)
Boîte à gants ventilée	Calandre à lamelles chromées avec jonc chromé	Contrôle dynamique de stabilité ESP
Coques de rétroviseurs extérieurs Chrome Brillant	Détection de sous-gonflage indirecte	Dossier de banquette AR rabattable 1/3-2/3
Encadrement de vitres latérales chromé	Enjoliveurs 16" de Style ZIRCONIUM	Fonction Mirror Screen
Hill Assist	Lecteur CD déporté dans la boîte à gants	Lève-vitres AV et AR électriques impulsionnels
Pack Visibilité	Peinture métallisée	Peugeot Connect
PEUGEOT i-Cockpit Poste de pilotage innovant associant combiné tête haute, volant compact et grand écran tactile	Projecteurs antibrouillard AV avec fonction cornering	Projecteurs halogènes avec feux diurnes à LED
Régulateur et limiteur de vitesse	Répartiteur Electronique de Freinage (REF)	Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
Roue de secours Tôle	Verrouillage automatique des ouvrants en roulant	Verrouillage centralisé avec télécommande hautes fréquences
Volant Cuir pleine fleur		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.