

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO5872NHHK / WBA41FR060FV96830 / FV96830

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.285

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5872NHHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	06/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5872NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5872NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Neumático tr dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
11. Embellecedor iz paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Luna parabrisas	-	SR Cristales
15. Puerta dl iz	-	SR Pintura
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños