

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	g/km	l/100 km
Außerorts:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:	N/A	
Differenzierungsfaktor:	N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

Nein

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	g/km	l/100 km
Mittel	g/km	l/100 km
Hoch	g/km	l/100 km
Höchstwert	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	173	Wh/km
Elektrische Reichweite	440	km
Elektrische Reichweite innerorts	569	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

Front: 245/45R19 Min 99H; 8Jx19x50

Front:

245/40R20 Min 99H; 8Jx20x50

Rear:

245/45R19 Min 99H; 9Jx19x53

Rear:

245/40R20 Min 99H; 9Jx20x53

M&S Min 99Q

EAD3.1: 27.3; 2x150kW, 27.4; 2x80kW

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

Polestar

046CC0124979



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHN www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Susanne Månsson
Head of Quality and Sustainability
Polestar Performance AB

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	POLESTAR
0.2	Typ:	V
	Variante:	VSEC
	Version:	VSECEK0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	Polestar 2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_534ECK-LPS-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	N/A
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2122CMALO534KX1-LPS-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	N/A
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Polestar Performance AB Assar Gabriellssons vag 9 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	LPSVSECEKNL062128
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20211102
	mit dem in der am:	20210430
	erteilten Genehmigung:	e9*2018/858*11085*00

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20211102

(Datum)



LPSVSECEKNL062128

DAD Klärfallarchiv ZBI / ZBII

(Unterschrift)

Lf-Nr.015-526-929

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH

20220322



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Vorn.,
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2735 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2735 mm 2-3: 2735 mm 3-4: 2735 mm
5. Länge: 4606 mm
6. Breite: 1891 mm
7. Höhe: 1477 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2015 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2077 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2390 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1240 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3890 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 1500 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 1500 kg
- 18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 90 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO CAR CORPORATION
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: EAD3.3 N/A
22. Arbeitsverfahren: N/A
23. Reiner Elektroantrieb: Ja
- 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: N/A
25. Hubraum: cm³
26. Kraftstoff: N/A
- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor N/A
27. Höchstleistung
- 27.1 Höchste Nennleistung: kW bei N/A min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3 Höchste Nennleistung: 165 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 80 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Fixed ratio
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 8.570
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1602 mm 2. 1601 mm 3.
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 245/45R19 102V; 8Jx19x50 / A / C1 Hinten: 245/45R19 102V; 9Jx19x53 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AA Limousine
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: dB(A) bei der Motordrehzahl: min⁻¹
Drive-by: 63 dB(A)
47. Abgasnorm: AX
- 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
- 47.1.1 Prüfmasse: 2146 kg
- 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.310 m²
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0 f₀: 134.3 N
- 47.1.3.1 f₁: 0.361 N/(km /h)
- 47.1.3.2 f₂: 0.03117 N/(km /h)²
- 47.2 Fahrzyklus
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): N/A
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km) ^x	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: mg/km Partikel (Anzahl): #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: mg/km Partikel (Anzahl): #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 13 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts eingekerbt



Bild 14 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts eingekerbt




Bild 15 : Reifenpannenset abgelaufen 10/2025



Bild 16 : Einstiegslackierung hinten rechts zerkratzt



Bild 17 : Einstiegslackierung hinten rechts zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür hinten rechts Lackfehler und Kratzer




Bild 21 : Tür hinten rechts Lackfehler und Kratzer




Bild 22 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Tür vorne links Lackierung oberhalb, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 26 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 29 : Dachrahmen links, eingedellt, drücken



Bild 30 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 31 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6162082
Hersteller Polestar
Model 2
Variante DE - LimS5 Elektro Single 64kWh, Standard Range Single, 2021 - 2022 Standard Range Single Motor 64 kWh
Listenpreis 27.424,90
VIN LP5VSECEKNL062128
Erstzulassungsdatum 1.3.2022
Kennzeichen KS SN515E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4673616

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023111252	11.08.2023	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	3.659,92
2024113275	24.08.2024	Reifen/Felge rechts	
2025104574	31.03.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.031,68
2026109378	17.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.083,67

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 228 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Motorhaube

-Kotflügel vorne rechts

-Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.03.2022	Letzte Zulassung	01.11.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Polestar
Typ / Verkaufsbez.	2 (05.2020->) / Polestar2	Aufbauart	Limousine
	Standard Range Single		
	Motor Elektro64kWh		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LPSVSECEKNL062128	HSN / TSN	2219 / AAB
DAT Europa-Code®	016950900200001	DAT Marktindex	DE001 6230
Km-Stand abgelesen	47899	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	80
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	Elektrofz		
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 01900	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.10.2025			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Dachhimmel Anthrazit, Digital Key, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC), Elektromotor 165 kW (cont. 80 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Connected Safety, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontstaufach (Kofferraum, vorn), Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 64 kWh brutto / 61 kWh netto (Lithium-Ionen), Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Entry, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kühlergrill lackiert, LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (5-V Spoke, Diamond Cut / Black), Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Parkbremse elektrisch, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 245/45 R19 ...W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Google Services, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte schwarz, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerungs-System, Standard Range Single, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole, USB-Anschlüsse (2) im Fond, USB-Schnittstelle vorn (2-fach), Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warndreieck, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4424	Pilot-Paket
3808	Plus-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 28.05.2026 bei Kilometerstand 46.314
bis Wartung verbleiben: 28.415 km oder 658 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dachrahmen links eingedellt, drücken
2. Tür hinten rechts Lackfehler und Kratzer, lackieren (Bild 20, 21)
3. Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 18)
4. Einstiegslackierung hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
5. Alufelge Glanzgedreht hinten rechts eingekerbt, erneuern (Bild 13, 14)
6. Reifenpannenset abgelaufen 10/2025, erneuern (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 19, 27, 28)
Motorhaube Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 25, 26)
Tür vorne links Lackierung oberhalb, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 24)
Tür hinten links Lackierung, verschrammt,

Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
Tür hinten links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 31)
Tür vorne rechts Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 30)