Voertuig rapport

Taxatiedatum: 22-10-2026

Fiat Ducato 35H 2.3 MultiJet L2H1
2015 - 96 kW / 131 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	ZFA25000002745854
Eerste registratie	12-02-2015
APK geldig tot	20-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	175.577 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	22-10-2026
Definitieve kilometerstand	175.577 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.287
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2015	96 kW / 131 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	175.577 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Armsteun voor | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling

Aanwezig bij voertuig 2

Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	2
Carrosserie	Pick-up
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2020

Schades (17)

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade
Kras
Oplossing
Kunststof reparatie



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders



Omschrijving
Sticker resten

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Instapschade

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders





Omschrijving
Gebruikerssporen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Instapschade

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
+ rooklucht

Schade interieur - Hemelbekleding



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Lekkage
Oplossing
-

Omschrijving
Auto lekt hevig olie

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-






Omschrijving
Achteras heeft zomerbanden

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Motor slaat aan, valt direct weer uit. Voor verdere diagnose naar dealer

Exterieur opmerking	11 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	3 gemelde schade	-
Technisch opmerking	3 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-02-2015	Eerste toelating Datum deel IA / I Individuele invoer	
30-09-2025	Registratie datum goedkeuring	
30-10-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
20-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun voor | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie | lendesteun(en) verstelbaar

Extra foto's