



PEUGEOT EXPERT³VU

Immatriculation	-
VIN	VF3VBYHVKL7038943
Kilométrage	172 502 km
Première immatriculation	13/08/2020
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection _____ Date de l'inspection **27/04/2026 11:26:59**

Adresse d'inspection _____

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	Camionette
Modèle	EXPERT³VU	Nbre portes	5
VIN	VF3VBYHVKL7038943	Nbre sièges	3
Première immatriculation	13/08/2020	Transmission	Avant
Kilométrage	172 502 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule utilitaire	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cric	Oui
Niveau carburant	75	Nature de peinture	Opaque

DOMMAGES



Porte AVD

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)

Commentaires: + porte trop déformée pour être ouverte et faire les photos commerciales



Panneau ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



Bas de caisse ext G

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Porte de malle AR G

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage

Déchirure

Mode de réparation

Smart repair +



Clef de contact TC

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Joint de coffre/hayon

Type de dommage

Déchirure

Mode de réparation

E - Remplacer



Joint de porte AR

Type de dommage

Déchirure

Mode de réparation

E - Remplacer



Moulure de panneau latéral G

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Moulure porte ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Commentaires: + degrafé	



Moulure porte AVD

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer



Revêtement assise siège AVD

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



Pneus

Type de dommage	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable





Aile AVD

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Carrosserie

Type de dommage

Pas d'origine

Mode de réparation

Acceptable

PHOTOS COMMERCIALES

