

**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002483122  
**Besichtigt am:** 15.06.2026 08:02  
**Berichts-Nr:** 10793951  
**FIN:** WAUZZZFY7N2039465

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                               |
| <b>Hersteller:</b>                  | Audi                                              |
| <b>Modell:</b>                      | Q5                                                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0588 / BYQ                                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 22.03.2022                                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 75.314 km                                         |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                         |
| <b>Farbe:</b>                       | Daytonagrau Perleffekt                            |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Daytonagrau Perleffekt                            |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                                            |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 3.000 ccm                                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 210 kW (286 PS)                                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 6                                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                            |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 8-Gang                                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Leder                                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 6.600 KM      |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3-Zonen-Komfortklimaautomatik                                                                                  | Dachspoiler                                                            |
| 48 Volt Bordnetz                                                                                               | Datenmodul Europa                                                      |
| 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze                                                                  | Dekoreinlagen Micrometallic silber                                     |
| 6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P                                                                             | Dieselmotor                                                            |
| 6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail                                                        | Digitaler Radioempfang                                                 |
| Grundmotor ist: T7V/T2P                                                                                        | Doppelton-Signalhorn                                                   |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                           | Einbauteile f.6 Zyl.Motor                                              |
| Ablage- und Gepäckraumpaket                                                                                    | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz                                    |
| Abwicklung Serie                                                                                               | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen                                                                           | Elektrische Luftzusatzheizung                                          |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung                                             | Elektromechanische Parkbremse                                          |
| Akzentflächen schwarz matt                                                                                     | Elektromechanische Servolenkung                                        |
| Ambiente-Lichtpaket                                                                                            | Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung                                |
| Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken                                                                 | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                 |
| Assistenzpaket Tour                                                                                            | Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-                               |
| Audi active lane assist                                                                                        | Federung Standard                                                      |
| Audi adaptive cruise control                                                                                   | Fernlichtassistent                                                     |
| Audi AG                                                                                                        | Fertigungsablauf Standard                                              |
| Audi connect Navigation & Infotainment                                                                         | Folienbeklebung                                                        |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control                                                | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung                     |
| Audi drive select                                                                                              | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                     |
| Audi pre sense city                                                                                            | Fußhebelwerk "Standard"                                                |
| Audi pre sense rear                                                                                            | Fußmatten vorn und hinten                                              |
| Audi Smartphone Interface                                                                                      | Gepäckraumabdeckung                                                    |
| Audi Soundsystem                                                                                               | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend                     |
| Audi virtual cockpit plus                                                                                      | Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose            |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch                                                                           | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8                           |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt. | Gurtanlegekontrolle                                                    |
| Außenspiegel links, asphärisch                                                                                 | Heckblende (ECE)                                                       |
| Außenspiegel rechts, asphärisch                                                                                | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos                         |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe                                                                              | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                   |
| Basis                                                                                                          | Kältemittel R1234yf                                                    |
| Batterie 380A (68Ah)                                                                                           | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung                                |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                              | Kategorie 0                                                            |
| Becherhalter                                                                                                   | Kein Selbstabholer                                                     |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                     | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                |
| Bluetooth-Schnittstelle                                                                                        | Keine Aktionsausführung                                                |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                       | Kindersicherheits-Paket                                                |
| Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)                                                                                 | Kindersicherung elektrisch betätigt                                    |
| Dachhimmel in Stoff schwarz                                                                                    | Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz                     |
| Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung                                                                     |                                                                        |

|                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze | Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem |
| Kofferraumbodenmatte                                                  | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                             |
| Komfortmittellarmlehne vorn                                           | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                               |
| Komfortschlüssel, ohne Safelock                                       | Ohne Sonnenschutzrollo                                        |
| Kopfstützen vorn                                                      | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                           |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen                           | Ohne Trittstufe                                               |
| Kraftstoffsystem Diesel                                               | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)            |
| Ladeboden                                                             | Ohne Vorkonditionierung                                       |
| Ladekantenschutz aus Edelstahl                                        | Ohne Wandhalterung                                            |
| Ländergruppe A                                                        | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre        |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                    | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                              |
| Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination                             | Ohne zus. Warnleuchten                                        |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus                        | Ohne Zusatz-/Standheizung                                     |
| LED-Heckleuchten                                                      | Optikpaket schwarz                                            |
| LED-Scheinwerfer                                                      | Parkassistent mit Einparkhilfe plus                           |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                              | PKW-Ausführung                                                |
| Linkslenker                                                           | Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)                     |
| Mild-Hybrid                                                           | quattro                                                       |
| Mit Multifunktionskamera                                              | quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial               |
| Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland  | Räder der Serie                                               |
| MMI Navigation plus mit MMI touch                                     | Räder, 5-Arm-Wing, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19                 |
| Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung                  | Räder, 5-Speichen-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19   |
| Nicht Heissland                                                       | Radschrauben Standard                                         |
| Nichtraucherausführung                                                | Rechtsverkehr                                                 |
| Normalsitze vorn                                                      | Regionscode " ECE " für Radio                                 |
| Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem                                  | Reifen 235/55 R19 101W                                        |
| Ohne Belederung                                                       | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                        |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                    | Reifendruck-Kontrollanzeige                                   |
| Ohne Car2X                                                            | Reifenreparaturset                                            |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                           | Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A                      |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                                              | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar                             |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                          | S line                                                        |
| Ohne Feuerlöscher                                                     | Schalt-/Wählhebelknopf                                        |
| Ohne Garagentoröffner                                                 | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung         |
| Ohne Gefahrenalarmsystem                                              | Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)                         |
| Ohne Head-up-Display                                                  | Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)                           |
| Ohne integriertes Mautsystem                                          | Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem            |
| Ohne Kennzeichenträger vorn                                           | Serienqualität                                                |
| Ohne Kompensator                                                      | Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr ( variabel )              |
| Ohne Ladedose                                                         | Sitzheizung vorn                                              |
| Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)                     | Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite                   |
| Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem         | spezielles Typschild EU                                       |

Sportback  
Sportfahrwerk  
Spurwechselwarnung  
Standard  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerungsnummer  
Steuerungsnummer direkt  
Stoßfänger verstärkt  
Tagfahrlicht  
tiptronic  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.2)  
Trennnetz  
Typprüfland Deutschland  
Umgebungskameras  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Anhängervorrichtung  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz  
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel  
Wegfahrsperre elektronisch

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Michelin   | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 235/55 R 19 101 H | 5,0 mm      |
| Michelin   | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 235/55 R 19 101 H | 5,0 mm      |
| Michelin   | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 235/55 R 19 101 H | 5,0 mm      |
| Michelin   | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 235/55 R 19 101 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 19 101 W | 4,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 19 101 W | 4,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 19 101 W | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 19 101 W | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne rechts | Kratzer                                     | Smart Repair        |
| 2  | Tür vorne links         | Delle(n)                                    | Kaltdrücken         |
| 3  | Bremsscheiben hinten    | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Prüfen              |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Mittelkonsole                   | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube                      | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Windschutzscheibe               | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Außenspiegel Gehäuse links      | Abrieb               | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Seitenwand hinten rechts        | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 7  | Bremsscheiben vorne             | Korrosion            | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» **Merkantile Wertminderung**

**Vorschäden bekannt:** Nein  
**Vorschäden feststellbar:** Nein  
**Nachlackierungen vorhanden:** Nein  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 168,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZFY7N2039465

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10793951  
vom: 15.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Bremsscheiben hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Prüfen

Kommentar

korrodiert und eingelaufen - Mindestdicke prüfen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Mittelkonsole - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## 4 - Außenspiegel Gehäuse links - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

