DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW0 TW006318	Erstzulassung	24.02.2026	Außenfarbe	Karbon Schwarz (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS4065	Laufleistung	17 074 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen




Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

7

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-