

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	166	----	----	7.3	----	----	-----
Mittel:	128	----	----	5.6	----	----	-----
Hoch:	115	----	----	5.1	----	----	-----
Extra hoch:	137	----	----	6.1	----	----	-----
Kombiniert:	133	----	----	5.8	----	----	-----

Elektrische Reichweite [km]: - - - - Elektrische Reichweite innerorts [km]: - - - -

Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 2.07 Gas (CNG/LPG): - - - - Sonstige: - - - -

WLTP-Werte	CO₂-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
(CO₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	----	----	----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	----	----	----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	----	----	----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	----	----	----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	-----	-----	-----	
Kombiniert (entladend):	----	----	----	-----	-----	-----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]:	(EAER):	-----	(EAER innerorts):	-----
Vollelektrische Reichweite [km]:	(AER):	-----	(AER innerorts):	-----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

NO.30: A1 max 1557##NO.30: A2 max 1577####NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+70 kg##
NO 35.: alt.: zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET43;##2
15/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R16 95V#6,5JX1
6 ET43:##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43:##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45:##

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi	
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	GA	XDAAAF1	FM6FM6AJ025RT11A174BIAEM1HA0A80
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q2	
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----	
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----	
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----	
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----	
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37SZ A2 0550-WAU-1	
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-500 0V 0243 000-WAU-1	
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W GA DLAA FM6 00 A-000	
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200 6F 18 019-WVV-1	
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----	
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW 00216 00 000-WVV-1	
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WVV-1	
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1	
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG,	
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Am Rahmenlängsträger rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----	

0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGA4PA023721	
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-01-17	

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1552*34 , erteilt am 2022-10-05
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsmetrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2023-01-17

De

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGA4PA023721 HSN:0588
BVR0058130original HYX0051812022 000313 00000000 00093

Audi AG

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2591

4.1. Achsabstand [mm]: 2591

5. Länge [mm]: 4212

6. Breite [mm]: 1798

7. Höhe [mm]: 1526

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1325

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1358

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1815

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 950 / 925

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3115

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1300

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 660

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

26. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang:

1	2	3	4	5	6	-----	-----	-----
3.769	1.947	1.281	0.973	0.778	0.642	-----	-----	-----
4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	-----	-----	-----

26.1. Übersetzungsverhältnisse:

26.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 197

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1547 / 1538

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

Achse 2: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.70 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 66.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1430

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
75.4	0.507	0.03391

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas	216.3	21.8	19.3	26.9	-----	-----	0.0800	0.01E11
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/#km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Anhängerkupplung




Bild 15 : Stoßfänger hinten, gebrochen



Bild 16 : Marderverbiss

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 391688
Hersteller Audi
Model Q2
Variante Advanced 1.0 30 TFSI
Listenpreis 30.382,35
VIN WAUZZZGA4PA023721
Erstzulassungsdatum 1.6.2023
Kennzeichen LIP ME95

Schadensfälle der int. Belegnummer: 391688

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024100533	13.12.2023	Stoßfänger hinten rechts	1.944,92
2024105372	03.04.2024	Stoßfänger hinten	2.273,58
2024115580	26.10.2024	Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne Siehe Sonstiges	4.245,83

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 154 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2023	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q2 30 TFSI advanced	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGA4PA023721	HSN / TSN	0588 / BVR
Schlüssel-Nr.	10114878	Km-Stand abgelesen	38768
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihomotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Grau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	8 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	8 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	7 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachspoiler hinten in Wagenfarbe, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe mit grauem Colorstreifen, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Sideblades in Manhattangrau Metallic, Lackierung: Uni, Ladeboden, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Licht- und Regensensor, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff Skript, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze, Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Start-Stop-System mit Rekuperation, Steckdose 12 Volt, Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Warn- und Kontrollleuchten, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung/Funkschlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D2	Anhängevorrichtung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment -3 Jahre
9S6	Fahrerinformationssystem (Farbdisplay)
4E7	Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend
9AK	Komfortklimaautomatik
4I3	Komfortschlüssel
	Lackierung: Metallic
2PF	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus unten abgeflacht
PYB	Paket Komfortpaket plus
PYA	Paket Komfortpaket Sitze
PYH	Paket Navigationspaket

WD4 Paket: Klima- und Komfortpaket
2XX Rad: Winterräder, 5-V-Speichen-Design
4A3 Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 89 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten, gebrochen,
 erneuern (Bild 15)
2. Marderverbiss, prüfen und Befund
 festlegen, Schadenerweiterung
 möglich (Bild 16)
3. Hauptuntersuchung fällig, erneuern