trustoo

GY-747-HB

INFORMATIONS

Identification

Immatriculation (A)	GY-747-HB

Caractéristiques

Clé principale:		Double de clé:		⚠️ Si une des 2 clés est manquante, veuillez ajouter en plus un défaut à «Double de clé (reprogrammation)» *Défaut/Manquant/Réaliser* ⬇️⬇️⬇️:	
Double de clé (reprogrammation):		Kilométrage	130656	Niveau de carburant	25%

Contrôle technique

Véhicule plus de 4 ans:	OUI	Contrôle technique:	

Entretien

Kilométrage du prochain entretien

Autres documents

Vignette Crit'Air	Non équipé	Carte SD:	

Soubassements

Protection sous moteur:		Soubassement:	

Avant

Spoiler de pare-chocs:		Pare-chocs avant gauche:		Pare-chocs avant droit:	
Grille de pare-chocs:		Radar avant:		Caméra avant:	
Calandre:		Phare avant droit:		Phare avant gauche:	
Optique avant droit:		Optique avant gauche:		Antibrouillard avant droit:	
Antibrouillard avant gauche:		Capot:		Pare-brise:	
Essui-glace avant:		Montant de pare-brise:		Caisse complète:	

Droite

Elargisseur d'aile avant droit:		Porte avant droite:		Poignée de porte avant droite:	
Rétroviseur droit:		Vitre latérale avant droite:		Joint de porte avant droite:	
Porte arrière droite:		Porte coulissante droite:		Poignée de porte arrière droite:	
Vitre latérale arrière droite:		Panneau latéral droit:		Joint de porte arrière droite:	
Baguette latérale droite:		Bas de caisse droit:		Aile arrière droite:	
Elargisseur d'aile arrière droit:					

Arrière

Pare-chocs arrière:	Pare-chocs arrière gauche:	Pare-chocs arrière droit:
Plaque d'immatriculation arrière:	Capteur de recul:	Antibrouillard arrière:
Hayon:	Porte arrière:	Poignée de porte arrière:
Caméra de recul:	Feu arrière gauche:	Feu arrière droit:
Lunette Arrière:	Vitre de porte arrière:	Essui-glace arrière:
Feu arrière central:	Joint de coffre:	Joint de porte arrière:
Benne:		

Gauche

Aile avant gauche:	Elargisseur d'aile avant gauche:	Porte avant gauche:
Poignée de porte avant gauche:	Rétroviseur gauche:	Vitre latérale avant gauche:
Joint de porte avant gauche:	Porte coulissante gauche:	Poignée de porte arrière gauche:
Vitre latérale arrière gauche:	Panneau latéral gauche:	Joint de porte arrière gauche:
Baguette latérale gauche:	Bas de caisse gauche:	Aile arrière gauche:
Elargisseur d'aile arrière gauche:		

Toit & autres

Toit:	Antenne:	Toit ouvrant:
Barres de toit:	Trappe à carburant:	Elément de carrosserie:
Accessoire:	Traces de réparations:	

Roues Global

Vis antivol: **NON**	Douille antivol:	Cache-écrou:
Cache-moyeu:		

Roues AVANT

ROUES AVANT - Type de pneu	Été	ROUES AVANT - Type de freinage:	**Freins à disques**	ROUES AVANT - Usure disques	75% restant
ROUES AVANT - Usure plaquettes	75% restant				

Roue AVANT GAUCHE

Mesure usure pneu avant gauche:	**4mm**	⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️:		Pneu avant gauche:	
Jante avant gauche:		Enjoliveur avant gauche:		Roue avant gauche:	
Pare-boue avant gauche:					

Roue AVANT DROITE

Mesure usure pneu avant droit:	**4mm**	⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️:		Enjoliveur avant droit:	
Roue avant droite:		Pare-boue avant droit:			

Roues ARRIERE

ROUES ARRIERE - Type de pneu	Toutes saisons	ROUES ARRIERE - Type de freinage:	**Freins à disques**	ROUES ARRIERE - Usure disques	75% restant
ROUES ARRIERE - Usure plaquettes	75% restant				

Roue ARRIERE DROITE

Mesure usure pneu arrière droit:	**4mm**	⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️:		Pneu arrière droit:	
Enjoliveur arrière droit:		Roue arrière droite:		Pare-boue arrière droit:	

Roue ARRIERE GAUCHE

Mesure usure pneu arrière gauche: **4mm**	⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️:	Pneu arrière gauche:
Enjoliveur arrière gauche:	Roue arrière gauche:	Pare-boue arrière gauche:

Roue de secours

Roue de secours:	Niveau d'usure pneu roue de secours:	Pneu roue de secours:
Roue de secours:	Réparation roue (compresseur):	Réparation roue (recharge):
Réparation roue (kit complet):	Kit sécurité (gilet + triangle): **Présent**	

Intérieur avant

Volant:	Combiné d'instrument:	Rétroviseur central:
Siège conducteur:	Siège passager:	Ceinture:
Tapis:	Plafonnier:	Tableau de bord:
Comodo:	Ecran central:	Boite à gant:
Allume cigare:	Habitacle:	Elément d'habitacle:

Intérieur arière

Ceinture:	Moquette:	Toile de pavillon:
Plancher de coffre:	Caisse arrière:	Panneau arrière:
Banquette arrière:		

Coffre

Coffre:	Cache-bagage:	Plage arrière:
Traces de réparations dans le bac de coffre:	Véhicule électrique ou hybride rechargeable: **OUI**	Câble de recharge:
Nombre de câbles de recharge domestique: **0**	Nombre de câbles de recharge rapide: **1**	

Moteur

Niveau d'huile: **Bon**	Niveau liquide de refroidissement: **Bon**	Niveau liquide de frein: **Bon**
Etat de la courroie d'accessoires: **Bon**	Insonorisant capot moteur:	

Essai stationnement

Tableau de bord (voyants) Voyant d'alerte	Climatisation: **Équipé et fonctionnel**	Lave glace fonctionnel: **Fonctionnel**
Radar/caméra de recul: **Équipé et fonctionnel**		

PHOTOS

Identification

Photo du numéro de série sur châssis véhicule (1)



Photo du numéro de série sur châssis véhicule (2)



Caractéristiques

Photo clés (1)




Photo clés (2)



Photo kilométrage moteur tournant (1)



Photo kilométrage moteur tournant (2)



Contrôle technique

Entretien

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Soubassements

Photo soubassement avant (1)



Photo soubassement avant (2)



Photo soubassement avant (3)



Photo soubassement latéral droit



Photo soubassement arrière (1)



Photo soubassement arrière (2)



Photo soubassement arrière (3)



Photo soubassement latéral gauche



Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche



Photo mesure usure pneu avant gauche



Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite



Photo mesure usure pneu avant droit



Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite



Photo mesure usure pneu arrière droit



Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche



Photo mesure usure pneu arrière gauche



Roue de secours

Photo roue de secours



Photos intérieur

Photo volant



Photo tableau d'instrument (1)



Photo tableau d'instrument (2)



Photo de la planche de bord (1)



Photo de la planche de bord (2)



Photo de la console centrale (1)



Photo de la console centrale (2)



Photo du siège AVG



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo du siège AVD



Coffre

Photo sous le plancher du coffre



Photo des câbles de recharge



Moteur

Photo compartiment moteur (1)



Photo compartiment moteur (2)



DOMMAGES

Avant

Pare-chocs avant 1 défaut

Griffe(s) Et frottement sur la droite nécessitant un lustrage








Plaque d'immatriculation avant 1 défaut



Déformé




Droite

Aile avant droite 1 défaut

Griffe(s)

Gauche

Porte arrière gauche 1 défaut

Griffe(s)




Roue AVANT DROITE

Pneu avant droit 1 défaut

Non conforme Impact



Jante avant droite 1 défaut

Griffe(s)






Roue ARRIERE DROITE

Jante arrière droite 1 défaut

Griffe(s)



Roue ARRIERE GAUCHE

Jante arrière gauche 1 défaut

Griffe(s)

