

Volkswagen

GOLF A8 PA (DA1) 2.0 TDI 85 KW (115 CV) 6 VEL. MAS MANU

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WVVZZZCD8SW023316



Descripción

Matrícula 0279NBJ	Fecha de matriculación 29/04/2025	Kilometraje 34484 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1968 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 6	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
19/05/2026

Fecha de peritación aprobada
20/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar



003 Aleta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



004 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



005 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



006 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



009	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
010	Manetas de puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
011	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
012	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
013	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado	Abolladura	Smart repair

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	ROADSTONE	225 / 45 / 17 /	6.6 mm
Delantero Derecho	ROADSTONE	225 / 45 / 17 /	6.6 mm
Trasero Izquierdo	ROADSTONE	225 / 45 / 17 /	7 mm
Trasero Derecho	ROADSTONE	225 / 45 / 17 /	6.8 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Paragolpes / Delantero / Rayado



Aleta / Delantero izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Manetas de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura