

(chassisnr: VXEVBVHRMNZ067920)



OPEL VIVARO 1.5 CDTI L3H1 EDIT. AIRCO/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 1.5d l3h1 hl edition 75kW

Km-stand	227446 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1593 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Jade White	BTW/Marge	
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	
Datum eerste toelating	30-11-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	328 cm
Datum eerste afgifte NL	30-11-2022	Vermogen	75 kW	Laadvermogen	1237 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	174 g/km	APK t/m	30-11-2025

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, airco, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, buitentemperatuurmeter, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, dimlichten automatisch, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, kunstlederen/stof bekleding, lendesteun(en) verstelbaar, parkeersensor achter, passagiersairbag, passagiersstoel, radio, regensensor, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur verstelbaar, tussenschot volledig, zijschuifdeur rechts

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Bandenreparatieset
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Boekje)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Michelin	215/65 R16
RV	4 mm	All weather	Michelin	215/65 R16
LA	6 mm	All weather	Continental	215/65 R16
RA	3 mm	All weather	Continental	215/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenlag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Zijschuifdeur rechts

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Schermb linksvoor

Omschrijving:

Beschadiging met deuk

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Wijkt

Gegeven oplossing:

Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra i



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto