DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV9 T4037779	Erstzulassung	10.02.2026	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KJ5394	Laufleistung	21 136 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Innenschäden

2



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-