



Volkswagen T-Roc (UKL): 2ALX854

Vinnnumber:	WVGZZA1ZMV141941	Versionname:	T-Roc Style 1.0TSi 110pk/cv 5p
First Registrationdate:	7/05/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	85418	Power Kw:	81
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:			
Maintenance	OK		
Maintenance	in 27200 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	215/60/16/99 H			
Winter tyres:	Fr.L.	Continental: 8 mm	Fr.R.	Continental: 8 mm
	Re.L.	Bridgestone: 4 mm	Re.R.	Bridgestone: 4 mm
Tyre profile depth FL				8.0
Tyre profile depth FR				8.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				215/60 R 16 99 H
Tyre size FR				215/60 R 16 99 H
Tyre size RL				215/60 R 16 99 H
Tyre size RR				215/60 R 16 99 H
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				256
Tyre make FR				256
Tyre make RL				255
Tyre make RR				255

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Door panel RL, Scratch(es), Acceptable



Engine insulation, Damaged, Replace



Bumper spoiler F, Deformed / Strained, Replace



Bumper moulding F, Scratch(es), Replace



Bumper moulding F, Deformed / Strained, Replace



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Wing RR, Dent(s), Acceptable



Wing FR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Wing trim FR, Scratch(es), Replace



Kenteken	2ALX854
Merk Model	Volkswagen T-Roc Style 1.0TSi 110pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	5/7/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/27/26	80,121	klein materiaal	
3/27/26	80,121	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/27/26	80,121	luchtfILTER interieur	Vervangen
3/27/26	80,121	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/27/26	80,121	remvloeistof	Bijvullen/-laden
3/27/26	80,121	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/27/26	80,121	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/27/26	80,121	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/15/25	76,126	controle niveaus	Uitvoeren
12/15/25	76,126	klein materiaal	
12/15/25	76,126	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/15/25	76,126	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
12/15/25	76,126	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/5/25	59,874	klein materiaal	
3/5/25	59,874	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/5/25	59,874	nazicht technische keuring	Uitvoeren
3/5/25	59,874	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/5/25	59,874	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/5/25	59,874	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/6/24	55,395	bougie	Vervangen
9/6/24	55,395	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
9/6/24	55,395	klein materiaal	
9/6/24	55,395	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/6/24	55,395	luchtfILTER interieur	Vervangen
9/6/24	55,395	remvloeistof	Vervangen
9/6/24	55,395	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/5/24	45,589	batterij	Vervangen
1/5/24	45,589	controle niveaus	Uitvoeren
1/5/24	45,589	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
1/5/24	45,589	klein materiaal	
1/5/24	45,589	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
1/5/24	45,589	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/20/22	26,323	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
12/20/22	26,323	klein materiaal	
12/20/22	26,323	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/20/22	26,323	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/20/22	26,323	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/19/22	25,405	batterij	Vervangen
12/19/22	25,405	controle niveaus	Uitvoeren
9/26/22	19,636	controle niveaus	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/26/22	19,636	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
9/26/22	19,636	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
1/3/22	6,325	controle niveaus	Uitvoeren
1/3/22	6,325	klein materiaal	Uitvoeren
1/3/22	6,325	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
1/3/22	6,325	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden