



Skoda Kodiaq-2016:

N° Chassis:	TMBJJ7NS7P8028006	Version:	SKODA Kodiaq / 2021 / 5P / SUV 2.0 TDI 150ch SCR DSG7 Business
1ère MEC:	1/02/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	140013	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Gris Foncé
Batterie fonctionnante:	Non		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Type de climatisation	Clim. automatique	Cache bagages	
		Phares Xenon/LED/Laser	
		Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre


Pneu

235/55/18/104 V			
Pneus d'hiver:	AVG	Continental: 20%	ARD
	ARG	Continental: 50%	Continental: 50%
Profondeur de pneu AVG			7.0
Profondeur de pneu AVD			7.0
Profondeur de pneu ARG			5.0
Profondeur de pneu ARD			5.0
Taille de pneu AVG			235/55 R 18 104 V
Taille de pneu AVD			235/55 R 18 104 V
Taille de pneu ARG			235/55 R 18 104 V
Taille de pneu ARD			235/55 R 18 104 V
Type de pneu AVG			Hiver
Type de pneu AVD			Hiver
Type de pneu ARG			Hiver
Type de pneu ARD			Hiver
Marque de pneu AVG			256
Marque de pneu AVD			256
Marque de pneu ARG			256
Marque de pneu ARD			256

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Couvercle boîte à gants, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Porte ARG, Griffe(s), Peindre



Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile AVD, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre

