MACADAM








TOYOTA Yaris: 8258-MSY

Vinnumber:	**YARKBAC3X00226301**	Versionname:	**1.5 120H Business Plus berlina con portón 85kW 5P automática**
First Registrationdate:	**15/07/2024**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**1**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**White**
Gearbox:	**Automatic**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Hybrid**		
Engine functioning	**No**		
Battery functioning	**No**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Radio	
Number keys remote	**1**	Central consol F	
Windows electric F		Luggage cover	
Windows electric R			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Autom climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**185/65/15/88 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 4 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 4 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 3 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 3 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**3.0**
Tyre profile depth RR	**3.0**
Tyre size FL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size FR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

User's manual, Missing, Repair/replace (lump sum)




Service book, Missing, Repair/replace (lump sum)




Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Malfunction indicator, Blinking, Check




Steering wheel, Worn, Replace




Interior, Dirty, Cleaning




Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wing RL, Dent(s), Repair and paint (complete)




Tyre RL, Tear, Acceptable




Bumper F, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)





Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Door RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Outer sill R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wing FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim FR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check







Bodywork, Glue residues, Remove lettering





ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	TOYOTA	Matrícula	8258-MSY
Modelo	Yaris	VIN	YARKBAC3X00226301
Versión	1.5 120H Business Plus berlina con portón 85kW 5P automática		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
03/03/2026	Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	1	Tallers Guillem Femenias, S.L.
27/08/2025	Paragolpes trasero	1	Tallers Guillem Femenias, S.L.
28/01/2026	Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	1	Tallers Guillem Femenias, S.L.
10/12/2024	Rev. 15.000 kms	15896	TOYOTA PALMA DE MALLORCA
18/03/2025	Bajos sin perdida de CUBRE CARTER	28494	FREDY RONALDO FRETES TORREZ
20/03/2025	Bajos sin perdida de CUBRE CARTER	28494	FREDY RONALDO FRETES TORREZ
30/04/2025	Revisión 2 años	31002	TOYOTA PALMA DE MALLORCA
19/06/2025	Puerta delantera derecha, Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	45220	Tallers Guillem Femenias, S.L.
30/06/2025	Puerta delantera derecha, Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	45220	Tallers Guillem Femenias, S.L.
23/07/2025	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Filtro aceite - Nueva | Serv inspección 3º año | Sustituir Filtro aceite | Tasa de gestión de aceites usados	45948	MEDIMOTORS GESTION S.L
04/09/2025	Ecotasa - N2 | Goodyear / 548157 - 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF | Sustitucion y kit de montaje	57268	NEUMÁTICOS SOLEDAD (PALMA DE MALLORCA)
29/09/2025	Lámpara faro iz | Sustituir Lámpara faro iz	57774	Ricardo Garcia Espigares

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
09/10/2025	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Filtro aceite - Nueva | Filtro aire | Filtro ventilador acumulador carga | Líquido frenos - DOT4 SAE - Nueva | Líquido lavaparabrisas | Serv inspección 4º año | Sustituir Filtro aceite | Sustituir Líquido lavaparabrisas | Tasa de gestión de aceites usados	62356	MEDIMOTORS GESTION S.L
16/12/2025	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Filtro aceite - Nueva | Líquido lavaparabrisas | Serv inspección 75000 KM | Sustituir Filtro aceite | Sustituir Líquido lavaparabrisas | Tasa de gestión de aceites usados	77987	MEDIMOTORS GESTION S.L
06/02/2026	Lámpara posición dl dr | Sustituir Lámpara posición dl dr	90829	MEDIMOTORS GESTION S.L
12/02/2026	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Bujía | Filtro aceite - OPTIFIT - Economic | Filtro aire | Filtro antipolen - OPTIFIT - Economic | Filtro ventilador acumulador carga | Líquido frenos - DOT4 SAE - Nueva | Serv inspección 90000 KM | Sustituir Filtro aceite | Tasa de gestión de aceites usados | Verificar Líquido lavaparabrisas	93734	MEDIMOTORS GESTION S.L
25/03/2026	Alineado sencillo | Ecotasa - N2 | Goodyear / 542242 185/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 88H | Sustitucion y kit de montaje	105102	NEUMÁTICOS SOLEDAD (PALMA DE MALLORCA)
01/04/2026	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Filtro aceite - Nueva | Líquido lavaparabrisas | Serv inspección 7º año | Sustituir Filtro aceite | Sustituir Líquido lavaparabrisas | Tasa de gestión de aceites usados	108814	MEDIMOTORS GESTION S.L
17/04/2026	Ecotasa - N2 | Goodyear / 542242 185/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 88H | Sustitucion y kit de montaje	113831	NEUMÁTICOS SOLEDAD (PALMA DE MALLORCA)
30/04/2026	Reparación pinchazo	117663	NEUMÁTICOS SOLEDAD (PALMA DE MALLORCA)
14/05/2026	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Escobilla dr limpiaparabrisas - OPTIFIT - Economic | Escobilla iz limpiaparabrisas - OPTIFIT - Economic | Filtro aceite - OPTIFIT - Economic | Filtro aire | Filtro antipolen - OPTIFIT - Economic | Filtro ventilador acumulador carga | Líquido frenos - DOT4 SAE - Nueva | Líquido lavaparabrisas | Serv inspección 120000 KM | Sustituir Escobillas limpiaparabrisas | Sustituir Filtro aceite | Sustituir Líquido lavaparabrisas | Tasa de gestión de aceites usados	124628	MEDIMOTORS GESTION S.L
26/06/2026	Lámpara faro iz - OPTIFIT - Economic | Sustituir Lámpara faro iz	137928	MEDIMOTORS GESTION S.L
06/07/2026	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Filtro aceite - Nueva | Líquido lavaparabrisas | Serv inspección 9º año | Sustituir Filtro aceite | Sustituir Líquido lavaparabrisas | Tasa de gestión de aceites usados	139053	MEDIMOTORS GESTION S.L
18/08/2026	Lámpara faro dr - OPTIFIT - Economic | Lámpara posición dl dr | Lámpara posición dl iz | Sustituir Lámpara faro dr | Sustituir Lámpara posición dl dr | Sustituir Lámpara posición dl iz | Verificar Diagnosis	150833	MEDIMOTORS GESTION S.L
15/09/2026	Aceite motor - Precio litro pactado | Arandela / tapón cárter | Filtro aceite - OPTIFIT - Economic	154552	MEDIMOTORS GESTION S.L

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	| Filtro aire | Filtro ventilador acumulador carga | Líquido frenos - DOT4 SAE - Nueva | Líquido lavaparabrisas | Serv inspección 10º año | Sustituir Filtro aceite | Sustituir Líquido lavaparabrisas | Tasa de gestión de aceites usados		