Volvo

XC90 T8 HYBRIDE RECHARGEABLE ULTRA CHROME AWD

VIN: YV1LFH7V7S1335856



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
HA-404-WS	16/12/2024	75415 km
Couleur	**Année modèle**	**Capitonnage**
-	-	-
Nombre de portes	**Nombre de sièges**	**Generation**
-	-	-

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
RABOUIN_35131	24/09/2026	24/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation





Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation




003	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation




004	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation




005	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture




006	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture




007	Extension d'aile / Avant Gauche	Rayure	Peinture




008	Porte / Arrière Gauche	Malfaçon	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




009	Aile / Arrière Gauche	Malfaçon	Peinture




010	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




011	Rideaux / Arrière Droit	Cassé	Echange




Éléments amovibles

- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Cache bagages
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	275/45/20 Y Toutes saisons	5.9 mm
Avant Droit	GOODYEAR	275/45/20 Y Toutes saisons	5.9 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	275/45/20 Y Toutes saisons	6.2 mm
Arrière Droit	MICHELIN	275/45/20 Y Toutes saisons	6 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable


Vin


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Rideaux / Arrière Droit / Cassé



Rideaux / Arrière Droit / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.