

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1972NHZ / WBA48GK0X08F87664 / 8F87664

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330E BERLINA G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330E BERLINA G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.822

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1972NHZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	22/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1972NHZ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1972NHZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema capó dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.75 h.			0,00	464,79	40,00	384,74 €
4. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	7,76	10,00	6,98 €
6. Compresor aire - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	154,42	10,00	138,97 €
7. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR				0,00	30,88	10,00	27,79 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.67 h.	7,07	0,00		125,65 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.08 h.	8,81	0,00		108,14 €
13. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR	0.75 h.			0,00	0,00		28,87 €
14. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
19. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Puerta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
23. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €

1972NHZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2199,03 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1972NHZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,51 h.	327,59 €
Total material pintura	-	64,88 €
Total Mano de Obra Pintura	15,32 h.	589,81 €
Total Recambios	-	576,77 €
Descuento recambios aplicado	-	219,02 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	640,00 €















Valeurs depuis démar.

2.2 l/h

0.2 kWh/h



CHECK-CONTROL

CAD-100 12:00

⚠ Capot ouvert.

⚠ Porte ouverte.

⚠ Hayon ouvert.

⚠ Feux de position allumés.

i Hayon ouvert. Veuillez le fermer.

- 17.5° +



- 19.0° +




CHECK-CONTROL

- Porte ouverte.
- Porte ouverte.
- Porte ouverte.
- Hoyon ouvert.
- Hoyon ouvert. Veuillez le fermer.

17.5° 19.0°

SPORT
HYBRID
ELECTRIC
AUTO H

BACK
OPTION









© WBA48GK0X08F87664 ©























































Manheim
C6-A-204031

Technical specifications and safety symbols.





