


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002482898
Besichtigt am: 15.06.2026 14:00
Berichts-Nr: 10799547
FIN: WAUZZZF55PN004480

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Cabrio/Roadster
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BUW
Erstzulassungsdatum:	24.04.2023
Laufleistung:	50.101 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Verdeck schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.600 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Dachreling, Entfall
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
advanced	Einsatz für bleifreie Betankung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Akustikverdeck vollautomatisch	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen schwarz glänzend	Embleme
Ambiente-Lichtpaket plus	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Anhängervorrichtung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Fahren	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Assistenzpaket Parken	Fertigungsablauf Standard
Audi active lane assist	Folienbeklebung
Audi adaptive cruise control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi drive select	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense city	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear und basic	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Gurtanlegekontrolle
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Halteassistent
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Infotainmentpaket Smartphone
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Basis	Interieur S line
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kategorie 0
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Cabriolet	Kennzeichenträger vorn
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze	Ohne Ladeboden
Klarglas	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kofferraumbodenmatte	Ohne Nackengebläse
KomfortEinstieg	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortpaket Sitze	Ohne Sonnenschutzrollo
Komfortpaket Spiegel	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel ohne SafeLock	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leder Feinnappa mit S-Prägung	Ohne zus.Warnleuchten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten plus	Ottomotor
Linkslenker	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	PKW-Ausführung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	quattro
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	quattro mit ultra Technologie
Mild-Hybrid	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-V-Speichen-Y, 8,5Jx18, Reifen 245/40 R18
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben Standard
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Rechtsverkehr
Motorabdeckung	Regionscode " ECE " für Radio
N.N.N. Ausführung 1	Reifen 245/40 R18 93Y
Navigationspaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne AdBlue-Tank	Reifenreparaturset
Ohne Beleuchtung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Farbausstattung	Rückfahrkamera
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank mit Ablageschale im Sitz
Ohne Car2X	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn
Ohne Heckspoiler	Serienfahrwerk
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstellen im Fond
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Windschott
Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Anhaftung	Lackieren
2	Diffusor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	209,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	396,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF55PN004480

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Anhaftung - Lackieren



2 - Diffusor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Aussparungen für die Anhängerkupplung fehlt



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag

