


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS1 S1004383	Erstzulassung	03.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD1856	Laufleistung	35 423 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✘


Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR



Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	-			Position	Vorne rechts
3		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	4		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Hinten rechts			Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Sonstiges							
5		Bauteil	Lackvorbereitung	6		Bauteil	Inspektion
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Lackierung			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	1.248,05€