

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner	Kunihiko Oji Program Manager Quality Division
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2. Typ	KF
Variante	GW2
Version	AEW0AA
0.2.1. Handelsbezeichnung	MAZDA CX-5
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm ²)	---
Rollwiderstand (kg/t)	---
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---
0.2.3. Kennungen	
0.2.3.1. Interpolationsfamilie	IP-13_2020_044-JMZ-1
0.2.3.2. ATCT-Familie	AT-13_KE20_02-JMZ-1
0.2.3.3. PEMS-Familie	13-MAZ-0017-00
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_KE58-JMZ-1
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung	PR-13_KE20_02-JMZ-1
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie	---
0.4. Fahrzeugklasse	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JMZKFGW2A90409131
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs	25 Januar 2024
in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung am	e13*2007/46*1803*20 16 August 2023
beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr	
Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.	
Hiroshima	25 Januar 2024
Ort	Datum
Unterschrift <i>Kunihiko Oji</i>	
Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer HC 249 172 erstellt.	

1. Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	2 / Achse 1 und 2 / ja
3.1. Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4. Radstand (mm)	2700
4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5. Länge (mm)	4575
6. Breite (mm)	1845
7. Höhe (mm)	1680
13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1764
13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1800
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2235
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1190 / 1145
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	4335
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers (kg)	---
18.3. Zentralachsanhängers (kg)	2100
18.4. ungebremsten Anhängers (kg)	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	84
20. Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	SH
22. Arbeitsverfahren	4-Takt / Selbstzündverfahren
23. Reiner Elektroantrieb	nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	nein
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25. Hubraum (cm ³)	2191

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HC249172) ausgegeben. Landratsamt München





26.	Kraftstoff	Diesel
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	---
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min ⁻¹)	135 / 4000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	---
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. 3.487 / 1.992 / 1.449 / 1.000 / 0.707 / 0.600 / --- / ---	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.090
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	208
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1595 / 1595
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	225/55R19 99V, 19x7J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO ₂ Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min ⁻¹)	69 / 3000
	Fahrgeräusch (dB(A))	67
47.	Abgasnorm: Euro	6AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}	
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1876
47.1.2.	Querschnittsfläche (m ²)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f ₀ , N	146.2
47.1.3.1.	f ₁ , N/(km/h)	1.067
47.1.3.2.	f ₂ , N/(km/h) ²	0.03936
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f _{disc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU(AP)
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)	
	CO (mg/km)	67.0
	NOx (mg/km)	63.8
	THC (mg/km)	---
	THC + NOx (mg/km)	76.3
	NMHC (mg/km)	---
	Partikelmasse (mg/km)	0.08
	Partikelzahl (Anz./km)	0.00E+11
48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m ⁻¹)	0.51
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte	
	Kompletter RDE Modus	
	NOx (mg/km)	80
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
	Innerorts RDE Modus	
	NOx (mg/km)	80
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
49.	CO ₂ Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch	
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
		Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)
	Niedrig	207
	Mittel	171
	Hoch	141
	Höchstwert	189
	Kombiniert	173
2.	Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge	
	Elektrische Reichweite (km)	---
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	---
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	ja
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e13 37
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ Emissionen	
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	0.80

49.	4.	Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
		Ladungs- erhaltung
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
		Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)
	Niedrig	---
	Mittel	---
	Hoch	---
	Höchstwert	---
	City	---
	Kombiniert	---
		Entladung
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
	Kombiniert	---
	Gewichtet kombinierter wert	CO ₂ Emissionen (g/km)
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
		Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)
5.	Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)	
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	---
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)	---
	Vollelektrische Reichweite (AER)	---
	Vollelektrische Reichweite (AER city)	---
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858	---
52.	Anmerkungen	
	Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR)	

	Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner	
54.	Fahrzeug ausgestattet mit TPMS	
55.	Nach UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug	no
56.	Nach UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug	no



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Fahrzeug ohne Spannungsversorgung KM STand nach Angaben



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

HC 249172 unbeschädigt gültig.
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	Mazda
	Typ	KF
D.2	Variante	GW2
	Version	AEW0AA
D.3	Handelsbezeichnung(en)	Mazda CX-5
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Mazda (J)
(2.1)	Code zu (2)	7118
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfsteller	AHR 00091 3
E	Fahrzeug-identifizierungsnummer	JMZKFGW2A90409131
J	Fahrzeugklasse	M1
(4)	Art des Aufbaus	AC
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine
R	Farbe des Fahrzeugs	Schwarz
P.1	Hubraum in cm ³	2191
P.2	Nennleistung in kW	135 / 4000
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel
P.4	Nennleistung in kW	135 / 4000
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e13*2007/46*1803*20
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	K
(6)	Datum zu K	2023-08
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde	

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : VIN




Bild 13 : Motorhaube erhebliche Steinschläge



Bild 14 : Motorhaube erhebliche Steinschläge



Bild 15 : Innenraum verschmutzt

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M N5766

FIN

JMZKFGW2A90409131

Leasingrückläufer	M N5766
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	29.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	06.07.2026 um 09:00 Uhr HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.882,35 EUR	24.850,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.07.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Fahrzeug ohne Bordspannung. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M N5766
Tag der Erstzulassung	07.08.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	07.08.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda (J)
Typ / Verkaufsbezeichnung	KF / CX-5 SKYACTIV-D 184 SCR AWD Aut. Advantage
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7118 / AHR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKFGW2A90409131
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Jet Black Mica
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	135 kW / 2191 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung nach Angaben	22.926 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

360 Grad Monitor, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorn, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Allradantrieb (AWD), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA), Ausparkhilfe (RCTA), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent (HLA), Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, City-Notbremsassistent Plus SCBS R, City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support), Colorverglasung, Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion, Dachantenne in Wagenfarbe lackiert, Dachheckspoiler in Wagenfarbe lackiert, Diesel-Partikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), Einparkhilfe vorne und hinten, Farbdisplay mit Multi Commander, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Freisprecheinrichtung, G-Vectoring Control Plus (GVC), Fahrdynamikregelung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Head-up Display, Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Heckklappe, elektrisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Induktives Laden, Innenspiegel automatisch abblendend, Isofix Kindersitzhalterung, Karakuri-Gepäckraumabdeckung, Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer, Kofferraumboden höhenverstellbar, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Leichtmetallfelgen 19", Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkradbedientasten, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenksäule höhen und längeneinstellbar, Lichtsensoren und Regensensor, Login: Schlüsselloser Zugangssystem, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Mittellarmlehne hinten, Motor Start/Stopp Knopf, Multi-Info-Display, Müdigkeitserkennung (DAA), Navigation: Mazda SD-Navigationssystem, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion, Polster: Stoff, Radio: Mazda Audio-System, Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+), Radiozubehör: USB-Anschluss, zweiter, Reichweitenanzeige für Ad-Blue in der Instrumenteneinheit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Reserverad: Mobilitäts Kit, Rückfahrkammera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze für den Fahrer, Sitze: Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40), Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus (BSM), Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfarhsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-Active Display, i-stop: Intelligentes Motor

Stopp-/Start-System

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube erhebliche Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14); Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 15); Wartung fällig; Batterie tiefst entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

M N5766

FIN

JMZKFGW2A90409131

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 29.06.2026, per Mail.
Besichtigung 06.07.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec
Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 06.07.2026
Betrifft Leasingrückläufer M N5766

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 124 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Fahrzeug ohne Bordspannung.
Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.08.2024	Letzte Zulassung	07.08.2024
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	CX-5 SKYACTIV-D 184
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKFGW2A90409131
HSN / TSN	7118 / AHR	Schlüssel-Nr.	40373307
Laufleistung nach Angaben	22926 km	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	2191

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe	Automatik
Felgen	N1 I	
Polster / Farbe	Leichtmetall Stoff / Schwarz	Farbe (Hersteller) Jet Black Mica

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 19 99 V	Proxxis / R46A	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	46.050 EUR	Fz. Notierung	28.200 EUR
Fz. Grundwert: (24 Mon): AA			28.727 EUR

Serienausstattung

Serie: 360 Grad Monitor, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorn, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Allradantrieb (AWD), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA), Ausparkhilfe (RCTA), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent (HLA), Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, City-Notbremsassistent Plus SCBS R, City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support), Colorverglasung, Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion, Dachantenne in Wagenfarbe lackiert, Dachheckspoiler in Wagenfarbe lackiert, Diesel-Partikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), Einparkhilfe vorne und hinten, Farbdisplay mit Multi Commander, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Freisprecheinrichtung, G-Vectoring Control Plus (GVC), Fahrdynamikregelung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Head-up Display, Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Heckklappe, elektrisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Induktives Laden, Innenspiegel automatisch abblendend, Isofix Kindersitzhalterung, Karakuri-Gepäckraumabdeckung, Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer, Kofferraumboden höhenverstellbar, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Leichtmetallfelgen 19", Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkradbedientasten, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenksäule höhen und längeneinstellbar, Lichtsensoren und Regensensor, Login: Schlüssellooses Zugangssystem, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Mittellarmlehne hinten, Motor Start/Stopp Knopf, Multi-Info-Display, Müdigkeitserkennung (DAA), Navigation: Mazda SD-Navigationssystem, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion, Polster: Stoff, Radio: Mazda Audio-System, Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+), Radiozubehör: USB-Anschluss, zweiter, Reichweitenanzeige für Ad-Blue in der Instrumenteneinheit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Reserverad: Mobilitäts Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze für den Fahrer, Sitze: Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40), Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus (BSM), Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-Active Display, i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic	4	750*		316

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

316 EUR

Zwischenwert 1

29.043 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Km-Korrektur

Km = 22926
BZ2K = 2.35606

Kateg.: 53 = 44850
(AS = 0.730828 BS = -0.006359)

Diff. = 21924

684 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Motorhaube erhebliche Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)	650	anteilig	-415
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 15)	40	voll	-40
3. Wartung fällig	550	voll	-550
4. Batterie tiefst entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	200	voll	-200
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.440		-1.205 EUR

Zwischenwert 2

28.522 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-210 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				378 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-31 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-31 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-31 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-31 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

44 EUR

Zwischenwert 3

28.566 EUR

Zwischenwert 4

28.566 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 24.856,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	20.882,35 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.967,65 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	24.850,00 EUR

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.