

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innenort:	g/km	l/100 km
Außenort:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	41 g/km	1.8 l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	159 km
	50 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	g/km	l/100 km
Mittel	g/km	l/100 km
Hoch	g/km	l/100 km
Höchstwert	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	49 g/km	2.2 l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollerlektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	154 km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	44 km
Verschiedenes	54 km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten Sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/55R18 Min 96H/7.5Jx18x50.5

245/40R21 Min 96H/8Jx21x50.5

M&S Min 96Q

245/45R20 Min 96H/8Jx20x50.5

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Volvo Car Corporation

Assar Gabriellssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

YV1XZBBVFN2730946

20220105

20211108

e9*2007/46*3146*14

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220105

(Datum)

ELAB20
TESTESSEN
12.02.2022
Einwohneramt
Göteborg
StampJohan Bogren
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
- 3.1 Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn, nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2702 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 4425 mm 2-3: 4425 mm 3-4: 1873 mm
5. Länge: 1873 mm
6. Breite: 1632 mm
7. Höhe: 1632 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1812 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1873 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2290 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1150 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4090 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 1800 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 1800 kg
- 18.4 Ungeraden Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volvo (Petro), Siemens (EI)
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B3154T5, HyFAD Fremdzündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Nein
23. Reiner Elektroantrieb: OVC-HEV
- 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: 3 in Reihe.
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1477 cm³
25. Hubraum: Benzin
26. Kraftstoff:
- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb
27. Höchstleistung: 132 kW bei 5800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstle Nennleistung: 60 kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstle Nennleistung: 30 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstle 30-Minuten-Leistung: 30 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 4.647
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit**Achsen und Radanfangung**

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1626 mm 3. 235/50R19 103V; 7.5Jx19x50.5 / A / C
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/50R19 103V; 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
- (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5. 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5. 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
- Standgeräusch: 68 dB(A)
- Drive-by: Euro 6 AP
47. Abgasnorm: 1946 kg
- 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 2.560 m²
- 47.1.1 Prüfmasse: 95.3 N
- 47.1.2 Querschnittsfläche: 0.836 N/(km³/h)
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: 0.03976 N/(km³/h)²
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 0.03976
- 47.1.3.0 f0: 95.3
- 47.1.3.1 f1: 0.836
- 47.1.3.2 f2: 0.03976
- 47.2 Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
- 47.2.2 Minimalisierungsfaktor (facc): No
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
81.3	6.1	5.4	10.5		0.11	0.27E+11

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):**48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):**

- Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur
Sommerradsatz



Bild 17 : Felge vorne links, verschrammt, Gebrauchsspur
Sommerradsatz



Bild 18 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Verkleidung C-Säule rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Heckklappe, eingedellt, drücken




Bild 21 : Verkleidung C-Säule links, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 26 : Scheinwerfer links Glas, gerissen, erneuern




Bild 27 : Scheinwerfer links Glas, gerissen, erneuern




Bild 28 : Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 29 : Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair
Winterradsatz



Bild 30 : Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair
Winterradsatz



Bild 31 : Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern
Winterradsatz



Bild 32 : Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern
Winterradsatz



Bild 33 : Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern
Winterradsatz



Bild 34 : Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern
Winterradsatz



Bild 35 : Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern
Winterradsatz



Bild 36 : Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern
Winterradsatz

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 369100
Hersteller Volvo
Model XC40
Variante R Design T5 Twin Engine PHEV
Listenpreis 51.016,80
VIN YV1XZBBVFN2730946
Erstzulassungsdatum 1.2.2022
Kennzeichen E LA820E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 369100

29.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023100374	05.01.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	
2023100373	13.11.2022	Heckklappe	
2025115526	07.10.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten Rücklicht links Stoßfänger hinten	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 332 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Tür hinten links

-Seitenwand hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

03.02.2022
Personenkraftwagen
XC40 (2017->) / XC 40 T5
TwinEng 2WD R-Design
Plug-In (E6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

03.02.2022
Volvo
Geländewagen

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Schadstoffklasse:

5
YV1XZBBVFN2730946
019100760860001
102620
Hybr.B/E ext.auf.
132
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart
N1 I

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Antriebsart

5
9101 / BOD
DE001 6251
01 / 2027
4 / Hybridantrieb
1477
Frontantrieb

Getriebe / Gänge
Farbe

Automatik / 8
Weiß / 70700
Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05.12.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 40 R 21 100 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 AO FR	W /O	4 mm
245 / 40 R 21 100 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 AO FR	W /O	4 mm
245 / 40 R 21 100 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 AO FR	W /O	7 mm
245 / 40 R 21 100 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 AO FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Audiobedienung am Lenkrad, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dach in Kontrastfarbe, Dachhimmel Anthrazit, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenten-System: Connected Safety, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fahrassistenten-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Hotspot (WLAN-Router integriert), Hybrid 192 kW (Motor 1,5 Ltr. - 132 kW), Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Cutting Edge, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS), Navigationssystem Sensus, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2702 mm, Reifen 235/50 R19 .W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehnen elektr. umklappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn

links neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sport-Pedalerie, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten SPORT, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
82872	Motor 1,5 Ltr. - 132 kW Hybrid
42938	Fahrassistent-System: Pilot Assist
22707	Frontscheibe heizbar
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
34901	Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
73216	Ladekabel (7,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
1702	Licht-Paket
3534	Parkassistent-Paket
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
32608	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
30340	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Ledernachbildung
29503	Sitzheizung hinten
11183	Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
29306	Standheizung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.01.2026 bei Kilometerstand 87.966
bis Wartung verbleiben:	15.340 km oder 191 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Scheinwerfer links Glas, gerissen, erneuern (Bild 26, 27)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 23, 24)
3. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 20)
4. Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 28)
5. Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 34, 35, 36)
6. Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 31, 32, 33)
7. Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 29, 30)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15)
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 25)
 Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 22)
 Verkleidung C-Säule links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 21)
 Verkleidung C-Säule rechts, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 19)
 Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18)
 Felge vorne links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 17)

Felge vorne rechts, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 16)