

Dacia

BIGSTER MILD HYBRID 140

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): UU1DJF01975990166



Descripción

Matrícula 0433NJK	Fecha de matriculación 19/12/2025	Kilometraje 6788 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Transmisión Manual	Tipo de combustible Gasolina
Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 102 KW	

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
12/06/2026

Fecha de peritación aprobada
15/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Fotos / -	Faltante	Aceptable
002	Spoiler / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
003	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable
004	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Aceptable
005	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Spoiler / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura