

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ4 R1089661	Erstzulassung	20.05.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	14 833 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	499,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	345,00€		
				Pauschale	-		



2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	180,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	398,70€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	345,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	425,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	266,33€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	302,70€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

8		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	175,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.964,10€