


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 S1006104	Erstzulassung	17.03.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD6738	Laufleistung	39 330 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt		
------------	-------------------------	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm







Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm





Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	4		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

5		Bauteil	Motorhaube	6		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-			Position	Vorne
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	8		Bauteil	Tür
		Position	Vorne rechts			Position	Vorne rechts
9		Bauteil	Stoßfänger	10		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	Hinten			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Sonstiges**

1		Bauteil	Inspektion	3		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel
		Position	-			Position	-
3		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	10		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.578,87€</b>
---------------------	------------------