




Matrícula:	<b>0105-LYR</b>	Kilometraje:	<b>280618</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>JTMB63FV70D524525</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>17/06/2022</b>	Lugar de peritaje:	<b>Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA</b>
Marca:	<b>TOYOTA</b>			Fecha de peritación:	<b>24/06/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>RAV4</b>				
Versión:	<b>2.5I 220H Business 4WD todoterreno 163kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Todocamino</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>5.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>225/65 R 17 102 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>225/65 R 17 102 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>225/65 R 17 102 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>225/65 R 17 102 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>225/65/17/102 H</b> DELIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 5 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 5 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Volante multifunciones	<b>Sí</b>

Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Volante de cuero	<b>No</b>
Núm asientos	<b>5</b>	Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>	Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Blanco</b>	Radio multimedia	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>	Documento de matriculación	<b>No</b>
Gato	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Turismo</b>		
Segmento	<b>Segmento 03</b>		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Volante	Rayado	Reemplazar
---------	--------	------------



Guarnic Tapa Tras	Rayado	Aceptable
-------------------	--------	-----------



Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Reposabrazos Del Cent	Desgarro	Reemplazar
-----------------------	----------	------------



Intermitente Retrovisor Iz Rayado Aceptable



Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar



Placa Matrícula Delantera Deformado / Forzados Importe



Puerta Tras Dr Abolladuras Reparar + Pintar



Embell Puerta Tras DR Falta Reemplazar



Puerta Delant Dr Abolladuras Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d3tKt0C8DH%2fXupbhivegz5E4MkJRV3qwPGjwp0I6Qbk%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d3tKt0C8DH%2fXupbhivegz5E4MkJRV3qwPGjwp0I6Qbk%3d&language=es-ES)