

# Elaborato Peritale

## Dettagli veicolo

<b>VIN</b>	ZARPAHDN2M7D08535	<b>Fabbricazione</b>	ALFA_ROMEO	<b>Data di manutenzione</b>	-
<b>Targa</b>		<b>Modello</b>	ALFA STELVIO MY23 2.2 TURBO DIESEL 210 C	<b>Chilometraggio di manutenzione</b>	0 Km
<b>Data Immatricolazione</b>	06/05/2025	<b>Anno</b>	-	<b>Colore esterno</b>	Metall/Doppio
<b>Contachilometri</b>	94,705 Km	<b>Cilindrata</b>	-	<b>Colore interni</b>	-
<b>Alimentazione</b>	-	<b>Versione</b>	-	<b>Prossimo controllo tecnico</b>	-
<b>Sedile</b>	-	<b>Cambio</b>	-	<b>CO2</b>	-
<b>Porte</b>		<b>Marce</b>	-		

## Dettagli ispezione

<b>Data perizia</b>	-	<b>Ispezione loc.</b>	FIUMICINO SANIA CAR
---------------------	---	-----------------------	---------------------




## Dotazioni generiche

Climatizzatore manuale	✘
------------------------	---


Ruota di scorta	✗
Kit Attrezzi	✗
Triangolo	✗
Cric	✗
Ripiano cappelliera	✓
Carta di circolazione	✗
CAVO RIC. MODE 1	✗
BORSA CAVO RIC. MODE 1	✗
CAVO RIC. MODE 2	✗
BORSA CAVO RIC. MODE 2	✗
KIT GONF./RIP. Pneum.	✗
2a chiave	✗
1a chiave	✓

## Pneumatici

60%



60%



100%

60%




60%

## Danni



<b>Componente</b>	Compressore gonfiaggio pneumatici
<b>Posizione</b>	-
<b>Intensità</b>	-



<b>Componente</b>	Bomboletta gonfiaggio pneumatici
<b>Posizione</b>	-
<b>Intensità</b>	-



<b>Componente</b>	Paraurti post. p/inf. primer
<b>Posizione</b>	-
<b>Intensità</b>	-




<b>Componente</b>	Parafango ant.
<b>Posizione</b>	Dx
<b>Intensità</b>	-



<b>Componente</b>	Rettifica disco ruota in lega post.
-------------------	-------------------------------------

<b>Posizione</b>	Dx
<b>Intensità</b>	-



<b>Componente</b>	Parabrezza - smart repair
<b>Posizione</b>	-
<b>Intensità</b>	-

<b>Totali</b>	
Totale	
Totale validazione	

**Commenti**

Vettura molto sporca - R20 4 hankook m+s - kit gonfiaggio assente