




Tesla MODEL 3 Standard RWD Plus 60 kWh, jun-21, 243.499 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	LRW3E7FA6MC245636
Eerste toelating	25-06-2021
Eerste afgifte NL	25-06-2021
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*15
Afgelezen tellerstand	243.499 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1725 kg
Deuren	5
Vermogen	175 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	288
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	75 kWh
Actieradius	530 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

	Achterklep elektrisch bediend		Elektrische ramen voor en achter		Parkeersensoren voor en achter
	Achteruitrijcamera		Elektrisch verstelbare stoelen		Regensensor
	Audio installatie		Lederen bekleding		Stuurbechrachting
	Automatische airconditioning ECC		Lichtmetalen velgen		Trekhaak afneembaar
	Bluetooth telefoonvoorbereiding		Metallic lak		Verstelbare lendesteun
	Centrale vergrendeling afstandsbediening		Navigatie		Verwarmde voorstoelen
	Cruisecontrol		Panoramadak		

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + geh.
- Buitensp. elektr. verst.
- Dodehoek detectie
- Elek.verstelb.stuurk+geh.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Houtafwerking interieur
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- LED mistlampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multimedia-voorbereiding
- Opladmogelijkheid
- Panoramadak
- Passagiersairbag
- Spraakbediening
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	25-06-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig









Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			
Opmerkingen			
Geen opmerkingen			

Banden

Velgmaat	18"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Vredestein	Zomerband	6 mm
Rechter voorwiel	Vredestein	Zomerband	6 mm
Linker achterwiel	Vredestein	Zomerband	4 mm
Rechter achterwiel	Vredestein	Zomerband	3 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1		<p>Voorzijde steenslag</p> <p>Buitenzijde wasstraatkrassen</p> <p>Voorbumper krasje(s), onderzijde bumper</p> <p>Motorkap deukje(s)</p> <p>Buitenspiegel rechts kras(sen) spiegel</p> <p>Rechter voorportier deukje(s)</p> <p>Anders nl Anders nl, instap RV</p> <p>Linker achterportier deukje(s)</p> <p>Linker voorportier deukje(s)</p>
Niet acceptabele schade		
2		Velg linksvoor geschaafd
3		Velg rechtsvoor geschaafd
4		Velg rechtsachter geschaafd
5		Achterbumper kras(sen) bumper
6		Kofferdeksel deukje(s)
7		Velg linksachter geschaafd

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Aanbieder