

Kia

VIN: KNADA817AP6849620



Beschreibung

	Zulassungsdatum 15/09/2023	Laufleistung 70128 km
Farbe Weiß	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -
Fahrzeugtyp PKW		


Mechanisch


Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Kotflügelzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
004	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
005	Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen

 			
006	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
  			
007	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
008	Tür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
  			
009	Türzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
010	Schwellerverkleidung / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
011	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
012	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
013	Stoßfänger Spoiler / Hinten	Delle	Ersetzen
  			
014	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Ersetzen

			
015	Stoßfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
016	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Ersetzen
			
017	Türzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
018	Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
019	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
020	Tür / Hinten Links	Delle	Reparieren
			
021	Schwellerverkleidung / Links	Kratzer	Akzeptabel
022	Außenspiegel elektrisch / Links	Kratzer	Ersetzen
			
023	Außenspiegelkappe / Links	Nicht konform	Ersetzen
			
024	Türverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
025	Türverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
026	Türverkleidung / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen



027	Antenne / -	Fehlt	Ersetzen
			

Fehlteile/Zubehör


- ☒ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☒ Serviceheft
- ☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm
Hinten Links	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links




Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Rechts / Delle




Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Delle



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Delle



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Außenspiegel elektrisch / Links / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Links / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Nicht konform



Außenspiegelkappe / Links / Nicht konform



Türverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer



Türverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer



Türverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer

