


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS1 SW026382	Erstzulassung	23.04.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	HH-WJ8346	Laufleistung	38 064 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin		
------------	--------------------	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 4.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 4.0 mm
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden

1		Bauteil Felge glanzgedreht 17" Position Vorne rechts Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	3		Bauteil Kotflügelzierleiste Position Hinten rechts Beschreibung Kratzer Anmerkungen -
---	---	---	---	--	--

DEKRA Automotive Solutions

4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Polieren
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Innenschäden

2



Bauteil	Bezug Sitzfläche gemischt
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

5



Bauteil	Kamera
Position	Hinten
Beschreibung	Einstellung
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.015,21€
--------------	-----------