




Matrícula:	1222-MLV	Kilometraje:	152024	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF3VBVHVMP7862451	Fecha de puesta en circulación:	28/11/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	2/07/2026 3:00:00
Modelo:	Expert				
Versión:	Furgón BlueHDi 120 S&S 6v Standard furgón 88kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/65 R 16 104 T				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 16 104 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 16 104 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 16 104 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/65/16/104 T DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Michelin: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Michelin: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de
neumático Tras
Iz

261

Marca del
neumático Tras
Dcha

261



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Radar parking TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm asientos	3			Documento de matriculación	No
Núm reposacabezas	3				
Núm llaves	2				
Núm llaves mando a distancia	2				
Color carrocería	Blanco				
Llantas de verano	Acero				
Rueda de repuesto	Sí				
Gato	Sí				
Ficha Técnica	Sí				
Categoría	Utilitario				
Segmento	Segmento 07				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Salpicadero/Tablero Instrumentos	Rayado	Importe
		
Guarnición Puerta Tras IZ	Rayado	Importe
		
Guarnición Puerta Tras DR	Rayado	Importe
		
Volante	Gastado	Importe



Tarjeta De Matriculación



Falta

Importe



Aleta Del Iz



Rayado

Pintar



Puerta Delant Iz



Rayado

Pintar



Piloto Tras IZ Exterior



Roto

Reemplazar



Moldura Parachoques Del



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante DR



Abolladuras

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Pintar



Tapabujes Del DR



Falta

Reemplazar



Paragolpes Tras

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Iz



Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Dr



Rayado

Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control

