


Détails véhicule					
VIN	WVWZZZAW7 RU067561	Kilométrage	74 260 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	29/05/2024	Cylindrée	999
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	Polo-2009	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		



Autres informations techniques			
Compresseur kit secours	✗	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Triangle	✓	Carte de garantie	✓
Gilet de sécurité	✓	Clef	✓
Plage arrière	✓		
Extincteur	✓		

Options / Equipements

Pneumatiques

Dommages			
1		Elément	Compresseur kit secours
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Intensité	-
		Opération	Echange
2		Elément	Capot
		Position	-
		Dommages	Dépôt chimique
		Intensité	-
		Opération	Lustrage
3		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
4		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5

Elément	Enjoliveur 15'
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange