

Citroen Jumper 35 2.0 BlueHDi L3H2
2018 - 96 kW / 131 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF7YC2MFC12632436
Eerste registratie	24-09-2018
APK geldig tot	22-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	193.882 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	17-07-2026
Definitieve kilometerstand	193.882 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	163
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [8](#)

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling
Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak		

Aanwezig bij voertuig [2](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 96 kW / 131 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 193.882 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2023

Schades (15)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Deurmechanisme laaddeur rechts defect

Technische schade - Technisch

Soort schade
Geluid
Oplossing
-



Omschrijving
Massavliegwiel hoorbaar

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Deurmechanisme


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

+ scharnieren vervangen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-09-2018	Eerste toelating	
22-04-2024	Registratie datum goedkeuring	
02-05-2024		Autobedrijf
11-02-2025	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
22-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

