

Historial del Vehiculo -9975-MHX

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9975-MHX	09/01/2024	30120	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W30 OEM
9975-MHX	09/01/2024	30120	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
9975-MHX	09/01/2024	30120	REV Long Life 01	JUNTA -
9975-MHX	09/01/2024	30120	REV Long Life 01	Filtro aceite
9975-MHX	09/01/2024	30120	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
9975-MHX	09/01/2024	30120	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
9975-MHX	18/07/2024	58893	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 245/45R19 102Y XL PWRGY / Turismo/ VERANO
9975-MHX	18/07/2024	58893	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 245/45R19 102Y XL PWRGY / Turismo/ VERANO
9975-MHX	18/07/2024	58893	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245/45R19 102Y XL PWRGY / Turismo/ VERANO
9975-MHX	18/07/2024	58893	4 NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
9975-MHX	18/07/2024	58893	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245/45R19 102Y XL PWRGY / Turismo/ VERANO
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Filtro de combustible
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	aceite motor - 00w20
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Aditivo limpiaparabrisas
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Aceite caja de cambios
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	arandela
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	juntas
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Mano De Obra
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Filtro de aceite
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Escobillas delanteras
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Tornilleria
9975-MHX	14/08/2024	62260	REV Long Life 02	Filtro de polen
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	Sensor desgaste pastillas freno tr
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W30 OEM
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	Pastillas freno dl
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	Chapaleta freno. -
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	Líquido frenos
9975-MHX	18/03/2025	91769	REV Long Life 03	Rellenar niveles

9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Filtro aceite
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Filtro aire
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Pastillas freno tr
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Muelle pastillas tr. -
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Sensor desgaste pastillas freno dl
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Tapón cárter -
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Serv inspección 90000 KM
9975-MHX	18/03/2025	91769 REV Long Life 03	Tornillo -
9975-MHX	24/03/2025	93131 LUNAS	8U0955609 - EQ.SELL.SENSOR LLUVIA
9975-MHX	24/03/2025	93131 LUNAS	Mano de Obra Chapa: PARABRISAS P/SENS. LLUVIA 4GS
9975-MHX	24/03/2025	93131 LUNAS	- - EQ. SELLADO PARABRISAS AFT
9975-MHX	24/03/2025	93131 LUNAS	4K0845099NNVB - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA 4GS
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	4K0807683A9B9 - REJILLA CENT.PARAG.D. INF.S-LINE/S6
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	4K0807611A - REVESTIMIENTO INT.PARAG.D CIERRE INF.S-LINE/S6
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	4K0121284R - CANALIZADOR DCHO. 2.0TDI
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	4K08076979B9 - *REJILLA DERECHA
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL.
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	4K08076989B9 - *REJILLA IZQ
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	4K0863821H - *CUBRECARTER INFERIOR
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL.
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9975-MHX	12/03/2025	93131 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL.
9975-MHX	16/10/2025	118693 SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 245 45 YR19 102 Y / 4x4 VERANO
9975-MHX	16/10/2025	118693 SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245 45 YR19 102 Y / 4x4 VERANO
9975-MHX	16/10/2025	118693 SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
9975-MHX	16/10/2025	118693 SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 245 45 YR19 102 Y / 4x4 VERANO
9975-MHX	16/10/2025	118693 SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245 45 YR19 102 Y / 4x4 VERANO
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Filtro combustible
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Aceite caja válvulas c/v
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Filtro antipolen
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Aceite motor - 00W30 OEM
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Filtro aceite
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Escobilla limpiaviento
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Líquido frenos

9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Rellenar niveles
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	MANO DE OBRA
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Serv insp filtro combustible
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Pequeño material - Pequeño material
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Serv inspección caja vel
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Jgo escobillas limpia
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Serv inspección aceite
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Serv inspección frenos
9975-MHX	28/10/2025	120557 REV Long Life 04	Serv insp filtro antipolen



AUDI A6

AVANT S LINE 40 TDI 150KW (204CV) S TRON

VIN	WAUZZZF23NN054703
Primera matriculación	29/6/2023
Kilometraje del vehículo	148.790 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/7/2026 8:13:15	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	29/6/2023
Modelo	A6	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WAUZZZF23NN054703	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,1 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,3 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,3 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,3 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Tapizado Respaldo Del DR

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar
Comentarios: kit incompleto	

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable




7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



11 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



12 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



13 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



14 | Neumático Tras Dr

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

