


Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1, MET LADES, jan-14, 309.927 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WV1ZZZ7HZEH020121
Eerste toelating	06-01-2014
Eerste afgifte NL	06-01-2014
Europese typegoedkeuring	e1*2007/46*0130*12
Afgelezen tellerstand	309.927 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1968
Gewicht	1746 kg
Deuren	5
Vermogen	75 kW
Emissiecode / Energielabel	5
Wielbasis	300
Laadruimte	
Laadvermogen	1054
Bijzonderheden RDW	
Accu capaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland

 Achteruitrijcamera	 Cruisecontrol	 Navigatie
 Airconditioning handbediend	 Elektrische ramen voor	 Parkeersensoren achter
 Audio installatie	 Half lederen bekleding	 Schuifdeur rechts
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lat om lat betimmering / zijbeplating	 Stuurbekrachtiging
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Metallic lak	 Vloerplaat



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	01-04-2027	Distr. vervangen:	240.000 km, 24-10-2023	Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	240.000 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat











	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			
Opmerkingen			
Geen opmerkingen			

Banden

Velggrootte	16"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Michelin	Winterband	7 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Winterband	7 mm
Linker achterwiel	Michelin	Winterband	6 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Winterband	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		

2		Dakstijl rechts	roestshade
3		Voorruit	sterretje(s)
4		Motorkap	steenslag
5		Motorkap	kras(sen)
6		Rechter achterportier	lakonthechting, + roestshade.
7		Laaddeur / Achterklep	onderdeel vervangen
8		Linker achterportier	deuk(en)
9		Linker voorportier	deuk(en)
10		Linker voorscherm	kras(sen)
11		Linker voorstoel	versleten (interieur)